

**VHM-Gewindefräser, VHM-Bohrgewindefräser**

128 - 161

solid carbide thread milling cutters, solid carbide drill and thread milling cutters /  
fraises à fileter en carbure monobloc, fraises à percer-fileter en carbure monobloc /  
frese a filettare in metallo duro, utensili in metallo duro per foratura e fresatura delle filettature /  
fresas de roscado de metal duro, broca-fresas de metal duro

**Wie gehe ich vor? Erklärung zur Anwendungstabelle**

129

how to proceed - explanation of the application table / comment procéder - explication du tableau d'application /  
come procedere - spiegazione della tabella d'impiego / cómo proceder - explicación de la tabla de uso

**Typenbezeichnungen**

130 - 133

types / types / tipi / tipos

**Anwendungsspezifikationen**

134

application specifications / spécificités d'application / specificazione di applicazione / especificaciones de aplicación

**Prozessbeschreibung**

machining steps / comment procéder / lavorazione / instrucciones

|      |     |
|------|-----|
| GFA  | 136 |
| GFE  | 144 |
| GFD  | 146 |
| GFM  | 148 |
| GFS  | 150 |
| ZBGF | 156 |
| BGF  | 158 |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| GFA N - M         | 137 |
| GFA N - MF        | 138 |
| GFA N - G         | 139 |
| GFA N - UNC       | 140 |
| GFA N - UNF       | 141 |
| GFA N - NPT       | 142 |
| GFA N - NPTF      | 143 |
| GFE N - M         | 145 |
| GFD N - M         | 147 |
| GFM N - M         | 149 |
| GFS N - M (1,5xD) | 151 |
| GFS N - M (2xD)   | 152 |
| GFS TIH - M       | 153 |
| GFS N - MF        | 154 |
| ZBGF H - M        | 157 |
| BGF W - M         | 159 |
| BGF W - MF        | 160 |

## Wie gehe ich vor? Erklärung zur Anwendungstabelle

how to proceed - explanation of the application table / comment procéder - explication du tableau d'applications / come procedere - spiegazione della tabella d'impiego / cómo proceder - explicación de la tabla de uso

### Erklärung zur Anwendungstabelle VHM-Gewindefräser, VHM-Bohrgewindefräser

Wie gehe ich vor?

- Welche Bearbeitung wird ausgeführt?
- a) Gewindefräsen einer Abmessung, GFA S. 136 ff
- b) Gewindefräsen bei tiefen und kleinen Gewinden, GFE S. 144 f
- c) Gewindefräsen bei tiefen und kleinen Gewinden, GFD S. 146 f
- d) Gewindefräsen verschiedener Abmessungen, GFM S. 148 f
- e) Senken und Gewindefräsen, GFS S. 150 ff
- f) Zirkulargewindefräsen, ZBGF S. 156 f
- g) Bohren, Senken und Gewindefräsen, BGF S. 158 ff
  - Einsatzgebiet auswählen
- Schnittgeschwindigkeit ( $V_c$  m/min) der Tabelle entnehmen
- $f_z$  mm/Z aus Tabelle entnehmen (min. und max.)

### Spiegazione della tabella d'impiego fresa a filettare in metallo duro, utensili in metallo duro per foratura e fresatura delle filettature

Come procedere:

- Lavorazione da eseguire
- a) Fresatura di filetti di un solo diametro, GFA vedi pagina 136 e seguenti
- b) Fresatura di filetti profondi e piccoli, GFE vedi pagina 144 e seguenti
- c) Fresatura di filetti profondi e piccoli, GFD vedi pagina 146 e seguenti
- d) Fresatura di filetti di diametri differenti, GFM vedi pagina 148 e seguenti
- e) Svasatura e fresatura di filetti, GFS vedi pagina 150 e seguenti
- f) Fresatura per filettatura circolare, ZBGF pagina 156 e seguenti
- g) Foratura, svasatura e fresatura di filetti, BGF vedi pagina 158 e seguenti
  - Scegliere l'impiego
  - Velocità di taglio ( $V_c$  m/min) vedi tabella
  - Avanzamento per dente ( $f_z$  mm/Z) vedi tabella (min. e max.)

### Explanation of the application table solid carbide thread milling cutters, solid carbide drill and thread milling cutters

How to proceed:

- Which machining steps are to be carried out?
- a) Thread milling of one particular thread size, GFA see page 136 and the following
- b) Milling of deep threads and in small dimensions, GFE see page 144 and the following
- c) Milling of deep threads and in small dimensions, GFD see page 146 and the following
- d) Thread milling of different thread diameters, GFM see page 148 and the following
- e) Countersinking and thread milling, GFS see page 150 and the following
- f) Circular thread milling, ZBGF p. 156 f
- g) Drilling, countersinking and thread milling, BGF see page 158 and the following
  - Select application
  - Cutting speed ( $V_c$  m/min) see table
  - Feed per tooth ( $f_z$  mm/Z) see table (min. and max.)

### Explicación de la tabla de uso fresas de roscado de metal duro, broca-fresas de metal duro

Cómo proceder:

- ¿Qué operaciones de mecanizado quiere realizar?
- a) Fresado de rosas de un diámetro, GFA véase página 136 ss.
- b) Fresado de rosca para profundidades de rosca pequeñas y grandes, GFE véase página 144 ss.
- c) Fresado de rosca para profundidades de rosca pequeñas y grandes, GFD véase página 146 ss.
- d) Fresado de rosas de diámetros diferentes, GFM véase página 148 ss.
- e) Avellanado y fresado de rosas, GFS véase página 150 ss.
- f) Fresado por interpolación, ZBGF p. 156 f
- g) Taladrado, avellanado y fresado de rosas, BGF véase página 158 ss.
- Seleccionar la aplicación
  - Velocidad de corte ( $V_c$  m/min) véase tabla
  - Avance por diente ( $f_z$  mm/Z) véase tabla (min. y max.)

### Explication du tableau d'application fraises à fileter en carbure monobloc, fraises à percer-fileter en carbure monobloc

Comment procéder:

- Opérations à réaliser
- a) Réalisation d'un seul diamètre de filetage, GFA voir page 136 et suivantes
- b) Fraisage de filetages profonds de petits diamètres, GFE voir page 144 et suivantes
- c) Fraisage de filetages profonds de petits diamètres, GFD voir page 146 et suivantes
- d) Réalisation de plusieurs diamètres de filetage, GFM voir page 148 et suivantes
- e) Chanfreinage et réalisation d'un seul diamètre de filetage, GFS voir page 150 et suivantes
- f) Fraise à fileter circulaire, ZBGF S.156 f
- g) Perçage, chanfreinage et réalisation d'un seul diamètre de filetage, BGF voir page 158 et suivantes
  - Sélectionnez l'application
  - Vitesse de coupe ( $V_c$  m/min) voir tableau
  - Avance par dent ( $f_z$  mm/Z) voir tableau (min. et max.)

**Anwendungstabelle separat beiliegend**  
Application table enclosed separately / Tableau d'application joint séparément / Tabella d'impiego allegata separatamente / Tabla de uso adjunta por separado



**Vollhartmetall-Gewindefräser für Innengewinde**

solid carbide thread milling cutters for internal threads / fraises à fileter en carbure monobloc pour filetage intérieur / frese a filettare in metallo duro per filetto interno / fresas de roscado de metal duro para rosas interiores

| Typenbezeichnungen<br>types / types / tipi / tipos | Ausführungen<br>models / exécutions / modelli / modelos  | Vorteil<br>advantage / avantage / vantaggio / ventaja   |
|--|--|---|
| <b>GFA</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>» VHM-Gewindefräser mit Rechtsspiralnuten, innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft</li> <li>» zum Gewindefräsen einer Gewindegöße, für Gewindetiefe 2xD</li> <li>» Oberfläche: blank / TiCN</li> <li>» Gewindearten: M / MF / G / UNC / UNF / NPT / NPTF / für EG-Gewinde</li> </ul>  | kostengünstiges Werkzeug jeweils nur für eine Abmessung für nahezu sämtliche Werkstoffe             |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>» solid carbide thread milling cutter with spiral flutes, internal coolant and straight shank</li> <li>» for thread milling of one particular thread size, for thread depth 2xD</li> <li>» surface: without coating / TiCN</li> <li>» thread types: M / MF / G / UNC / UNF / NPT / NPTF / for wire thread inserts (STI)</li> </ul>  | favourably priced tool for one thread size for nearly all materials                                 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>» fraise à fileter en carbure monobloc avec goujures hélicoïdales, lubrification interne et queue cylindrique</li> <li>» pour la réalisation d'un seul diamètre de filetage, pour une profondeur de filet 2xD</li> <li>» surface: non revêtu / TiCN</li> <li>» types de filetage: M / MF / G / UNC / UNF / NPT / NPTF / pour filets rapportés</li> </ul>                    | outil économique pour une seule dimension pour de nombreuses matières                               |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>» fresa a filettare in metallo duro con scanalature elicoidali, lubrificazione interna e gambo cilindrico</li> <li>» per fresatura di filetti di una specifica dimensione, per una profondità di filettatura 2xD</li> <li>» superficie: senza rivestimento / TiCN</li> <li>» tipo di filettatura: M / MF / G / UNC / UNF / NPT / NPTF / per filetti riportati</li> </ul>    | prezzo interessante, adatto per lavorare quasi tutti i materiali                                    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>» fresa de roscado de metal duro con ranuras helicoidales, refrigeración interna y mango cilíndrico</li> <li>» para fresado de rosas de un diámetro, para una profundidad de rosa de 2xD</li> <li>» superficie: sin recubrimiento / TiCN</li> <li>» tipos de roscado: M / MF / G / UNC / UNF / NPT / NPTF / para filetes insertos</li> </ul>                                | herramienta económica para un diámetro para casi todos materiales                                   |
| <b>GFE</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>» VHM-Gewindefräser mit Rechtsspiralnuten und Zylinderschaft</li> <li>» zum Gewindefräsen einer Gewindegöße, für Gewindetiefe 3xD</li> <li>» Oberfläche: blank</li> <li>» Gewindearten: M / für EG-Gewinde</li> </ul>    | große Gewindetiefen (bis 3xD) bei kleinen Abmessungen, für nahezu sämtliche Werkstoffe              |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>» solid carbide thread milling cutter with spiral flutes and straight shank</li> <li>» for thread milling of one particular thread size, for thread depth 3xD</li> <li>» surface: without coating</li> <li>» thread types: M / for wire thread inserts (STI)</li> </ul>   | deep threads (up to 3xD) for small dimensions, for almost all materials                             |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>» fraise à fileter en carbure monobloc avec goujures hélicoïdales et queue cylindrique</li> <li>» pour la réalisation d'un seul diamètre de filetage, pour une profondeur de filet 3xD</li> <li>» surface: non revêtu</li> <li>» types de filetage: M / pour filets rapportés</li> </ul>  | filetages profonds (jusqu'à 3xD) à partir des petits diamètres, pour presque toutes les matières    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>» fresa a filettare in metallo duro con scanalature elicoidali e gambo cilindrico</li> <li>» per fresatura di filetti di una specifica dimensione, per una profondità di filettatura 3xD</li> <li>» superficie: senza rivestimento</li> <li>» tipo di filettatura: M / per filetti riportati</li> </ul>   | profondità di filettatura (fino a 3xD) in piccoli diametri e per quasi tutti i tipi di materiali    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>» fresa de roscado de metal duro con ranuras helicoidales y mango cilíndrico</li> <li>» para fresado de rosas de un diámetro, para una profundidad de rosa de 3xD</li> <li>» superficie: sin recubrimiento</li> <li>» tipos de roscado: M / para filetes insertos</li> </ul>  | profundidades grandes de rosa (hasta 3xd) para dimensiones pequeñas, para casi todos los materiales |

**Vollhartmetall-Gewindefräser für Innengewinde**

solid carbide thread milling cutters for internal threads / fraises à fileter en carbure monobloc pour filetage intérieur / frese a filettare in metallo duro per filetto interno / fresas de roscado de metal duro para roscas interiores

| Typenbezeichnungen<br>types / types / tipi / tipos                                  | Ausführungen<br>models / exécutions / modelli / modelos  | Vorteil<br>avantage / avantage / vantaggio / ventaja   |
|---|--|--|
| <b>GFD</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>» VHM-Gewindefräser mit Rechtsspiralnuten, innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft</li> <li>» zum Gewindefräsen einer Gewindegroße, für Gewindetiefe 3xD</li> <li>» Oberfläche: FNT</li> <li>» Gewindearten: M / für EG-Gewinde</li> </ul>  | große Gewindetiefen (bis 3xD) auch bei kleinen Abmessungen, für nahezu sämtliche Werkstoffe                  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>» solid carbide thread milling cutter with spiral flutes, internal coolant and straight shank</li> <li>» for thread milling of one particular thread size, for thread depth 3xD</li> <li>» surface: FNT</li> <li>» thread types: M / for wire thread inserts (STI)</li> </ul>                                       | deep threads (up to 3xD)<br>also for small dimensions, for almost all materials                              |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>» fraise à fileter en carbure monobloc avec goujures hélicoïdales, lubrification interne et queue cylindrique</li> <li>» pour la réalisation d'un seul diamètre de filetage, pour une profondeur de filet de 3xD</li> <li>» surface: FNT</li> <li>» types de filetage: M / pour filets rapportés</li> </ul>         | filetages profonds (jusqu'à 3xD) à partir des petits diamètres, pour presque toutes les matières             |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>» fresa a filettare in metallo duro con scanalature elicoidali, lubrificazione interna e gambo cilindrico</li> <li>» per fresatura di filetti di una specifica dimensione, per una profondità di filettatura 3xD</li> <li>» superficie: FNT</li> <li>» tipo di filettatura: M / per filetti riportati</li> </ul>    | profondità di filettatura (fino a 3xD) anche in piccoli diametri e per quasi tutti i tipi di materiali       |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>» fresa de roscado de metal duro con ranuras helicoidales, refrigeración interna y mango cilíndrico</li> <li>» para fresado de roscas de un diámetro, para una profundidad de rosca de 3xD</li> <li>» superficie: FNT</li> <li>» tipos de roscado: M / para filetes insertos</li> </ul>                             | profundidades grandes de rosca (hasta 3xd) también para dimensiones pequeñas, para casi todos los materiales |
| <b>GFM</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>» VHM-Gewindefräser mit Rechtsspiralnuten, innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft</li> <li>» zum Mehrbereichseinsatz für verschiedene Gewindegroßen mit gleicher Steigung</li> <li>» Oberfläche: blank / TICN</li> <li>» Gewindearten: M / MF / für EG-Gewinde</li> </ul>                                      | bei gleicher Steigung in großen Abmessungsbereichen einsetzbar   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>» solid carbide thread milling cutter with spiral flutes, internal coolant and straight shank</li> <li>» for several applications for different thread diameters with the same pitch</li> <li>» surface: without coating / TICN</li> <li>» thread types: M / MF / for wire thread inserts (STI)</li> </ul>          | applicable for a large range of dimensions with the same pitch   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>» fraise à fileter en carbure monobloc avec goujures hélicoïdales, lubrification interne et queue cylindrique</li> <li>» pour réalisation de plusieurs diamètres de filetage de même pas</li> <li>» surface: non revêtu / TICN</li> <li>» types de filetage: M / MF / pour filets rapportés</li> </ul>              | réalisation de différents diamètres de filetage de même pas  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>» fresa a filettare in metallo duro con scanalature elicoidali, lubrificazione interna e gambo cilindrico</li> <li>» per diverse applicazioni per diametri differenti con passo identico</li> <li>» superficie: senza rivestimento / TICN</li> <li>» tipi di filettatura: M / MF / per filetti riportati</li> </ul> | utilizzabile in varie dimensioni con lo stesso passo   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>» fresa de roscado de metal duro con ranuras helicoidales, refrigeración interna y mango cilíndrico</li> <li>» para varias aplicaciones para diámetros diferentes con paso idéntico</li> <li>» superficie: sin recubrimiento / TICN</li> <li>» tipos de roscado: M / MF / para filetes insertos</li> </ul>          | utilizable para una vasta gama de dimensiones con paso idéntico  |



**Vollhartmetall-Gewindefräser für Innengewinde**

solid carbide thread milling cutters for internal threads / fraises à fileter en carbure monobloc pour filetage intérieur / frese a filettare in metallo duro per filetto interno / fresas de roscado de metal duro para rosas interiores

| Typenbezeichnungen<br>types / types / tipi / tipos                                  | Ausführungen<br>models / exécutions / modelli / modelos  | Vorteil<br>advantage / avantage / vantaggio / ventaja                              |
|---|--|--|
| <b>GFS</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>» VHM-Gewindefräser mit 45° Senkphase, Rechtsspiralnuten, innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, zum Anfasen und Gewindefräsen einer Gewindegröße für Gewindetiefe 2xD</li> <li>» Oberfläche: blank / TiCN</li> <li>» Gewindearten: M / MF</li> </ul>   | hohe Produktivität - Senken und Gewindefräsen ohne Werkzeugwechsel                 |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>» solid carbide thread milling cutter with 45° countersink, spiral flutes, internal coolant and straight shank, for countersinking and thread milling of one particular thread size</li> <li>» for thread depth 2xD</li> <li>» surface: without coating / TiCN</li> <li>» thread types: M / MF</li> </ul>                                   | high productivity - countersinking and thread milling without tool change          |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>» fraise à fileter en carbure monobloc avec chanfrein à 45°, goujures hélicoïdales, lubrification interne et queue cylindrique, pour chanfreinage et réalisation d'un seul diamètre de filetage pour une profondeur de filet 2xD</li> <li>» surface: non revêtu / TiCN</li> <li>» types de filetage: M / MF</li> </ul>                      | hautes performances - chanfreinage et fraisage de filetage sans changement d'outil |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>» frese a filettare in metallo duro con svasatura 45°, scanalature elicoidali, lubrificazione interna e gambo cilindrico, per svasatura e fresatura di filetti di un diametro specifico</li> <li>» per una profondità di filettatura 2xD</li> <li>» superficie: senza rivestimento / TiCN</li> <li>» tipi di filettatura: M / MF</li> </ul> | alta produttività - svasatura e maschiatura senza cambio utensile                  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>» fresa de roscado de metal duro con avellanador 45°, ranuras helicoidales, refrigeración interna y mango cilíndrico, para avellanado y fresado de rosas de un diámetro - para una profundidad de rosca de 2xD</li> <li>» superficie: sin recubrimiento / TiCN</li> <li>» tipos de roscado: M / MF</li> </ul>                               | alta productividad - avellanar y fresar sin cambio de herramienta                  |
| <b>ZBGF</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>» VHM-Zirkularbohrgewindefräser mit Linksspiralnuten, linksschneidend und Zylinderschaft, zum Kernlochbohren und Gewindefräsen einer Gewindegröße, für Gewindetiefe 2xD</li> <li>» Oberfläche: FNT</li> <li>» Gewindearten: M / für EG-Gewinde</li> </ul>   | hohe Produktivität - Bohren und Gewindefräsen ohne Werkzeugwechsel                 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Solid carbide thread milling cutter with left spiral flutes, left-hand and straight shank, for core hole drilling and thread milling of one thread size, for thread depth 2xD</li> <li>» surface: FNT</li> <li>» thread types: M / for wire thread inserts (STI)</li> </ul>   | high productivity - drilling and thread milling without tool change                |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>» fraise à percer-fileter circulaire en carbure monobloc, avec hélice à gauche, coupe à gauche et queue cylindrique, pour la réalisation du trou et d'un seul diamètre de filetage, pour une profondeur de filet de 2xD</li> <li>» surface: FNT</li> <li>» types de filetage: M / pour filets rapportés</li> </ul>                          | hautes performances - perçage et fraisage de filetages sans changement d'outil     |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>» fresatura per filettatura circolare in metallo duro con scanalature a spirale sinistra e gambo cilindrico, per foratura al nocciolo e fresatura per maschiatura di un filetto per profondità 2xD</li> <li>» superficie: FNT</li> <li>» tipos de filettatura: M / per filetti riportati</li> </ul>   | alta produttività - foratura e maschiatura senza cambio utensile                   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>» fresa de interpolación a izquierdas, con canales helicoidales a izquierdas, con mango cilíndrico, para taladrar y fresar la rosca con una profundidad 2xD</li> <li>» superficie: FNT</li> <li>» tipos de roscado: M / para filetes insertos</li> </ul>  | alta productividad - taladrar y fresar sin cambio de herramienta                   |

**Vollhartmetall-Gewindefräser für Innengewinde**

solid carbide thread milling cutters for internal threads / fraises à fileter en carbure monobloc pour filetage intérieur / frese a filettare in metallo duro per filetto interno / fresas de roscado de metal duro para roscas interiores

| Typebezeichnungen<br>types / types / tipi / tipos | Ausführungen<br>models / exécutions / modelli / modelos  | Vorteil<br>advantage / avantage / vantaggio / ventaja  |
|---|--|--|
| <b>BGF</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>» VHM-Bohrgewindefräser mit 45° Senkphase, Rechtsspiralnuten, innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, zum Kernlochbohren, Anfasen u. Gewindefräsen einer Gewindegröße, für Gewindetiefe 2xD</li> <li>» Oberfläche: blank / FNT</li> <li>» Gewindearten: M / MF</li> </ul>  | hohe Produktivität - Bohren, Senken und Gewindefräsen ohne Werkzeugwechsel                   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Solid carbide drill and thread milling cutter with countersink 45°, spiral flutes, internal coolant and straight shank for drilling, countersinking and thread milling of one particular thread size, for thread depth 2xD</li> <li>» surface: without coating / FNT</li> <li>» thread types: M / MF</li> </ul>                           | high productivity - drilling, countersinking and thread milling without tool change          |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Fraise à percer- fileter en carbure monobloc avec chanfrein à 45°, goujures hélicoïdales, lubrification interne et queue cylindrique, pour perçage, chanfreinage et réalisation d'un seul diamètre de filetage, pour une profondeur de fillet 2xD</li> <li>» surface: non revêtu / FNT</li> <li>» types de filetage: M / MF</li> </ul>    | hautes performances - perçage, chanfreinage et fraisage de filetages sans changement d'outil |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>» frese a filettare in metallo duro con svasatura 45°, scanalature elicoidali, lubrificazione interna e gambo cilindrico, per foratura, svasatura e fresatura di filetti di un diametro specifico, per una profondità di filettatura 2xD</li> <li>» superficie: senza rivestimento / FNT</li> <li>» tipos de filettatura: M / MF</li> </ul> | alta produttività - foratura, svasatura e maschiatura senza cambio utensile                  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>» broca-fresa de roscado de metal duro con avellanador 45°, ranuras helicoidales, refrigeración interna y mango cilíndrico, para taladrado, avellanado y fresado de roscas de un diámetro para una profundidad de rosca de 2xD</li> <li>» superficie: sin recubrimiento / FNT</li> <li>» tipos de roscado: M / MF</li> </ul>                | alta productividad - taladrar, avellanar y fresar sin cambio de herramienta                  |



## Gewindefräsen - Anwendungsspezifikationen

application specifications / spécificités d'application /  
specificazione di applicazione / especificaciones de aplicación

### Gewindefräsen mit Vollhartmetall-Gewindefräsern

#### Voraussetzungen

- 3-Achsen-CNC-Steuerung
- ausreichende Werkstück- und Werkzeugspannung
- stabile Maschinenverhältnisse

#### Vorteile

- nur ein Werkzeug für:
  - Durchgangs- und Sackloch
  - für Rechts- und Linksgewinde
  - für sämtliche Toleranzen
- exakte Gewindeposition
- hohe Prozesssicherheit (kurze Frässpäne, Werkzeugbruch führt nicht unmittelbar zum Gewindeausschuss)
- verschiedene Abmessungen mit gleicher Steigung herstellbar
- geringerer Antriebsleistungsbedarf als beim Gewindeschneiden, speziell bei größeren Abmessungen

#### Nachteile

- begrenzte Gewindetiefen (bis max. 3xD)
- um Profilverletzungen zu vermeiden Fräserdurchmesser max. 2/3xD (bei Feingewinde 3/4xD) oder profilkorrigierte Werkzeuge verwenden
- bei Bauteilen mit mehreren gleichen Gewinden andere Verfahren wirtschaftlicher

### Thread milling with solid carbide milling cutters

#### Conditions

- 3 axis CNC control
- adequate clamping of workpiece and tool
- stable machining conditions

#### Advantages

- only one tool for:
  - through and blind hole
  - right and left hand threads
  - all tolerances
- exact thread position
- high process security (short chips, tool breakage does not necessarily lead to defective threads)
- different dimensions with the same pitch can be produced
- compared to thread cutting: lower input power needed, especially for large dimensions

#### Disadvantages

- limited thread depth (up to 3xD)
- in order to avoid profile damage: milling cutter diameter max. 2/3xD (3/4xD for fine threads) or use of profile corrected tools
- other more economical procedures for workpieces with several identical threads

### Réalisation de filetages à la fraise en carbone monobloc

#### Conditions préalables

- commande numérique CC à 3 axes
- dispositifs de serrage pièce et outil adéquats
- conditions d'opération stables

#### Avantages

- un seul outil pour:
  - trous débouchants et borgnes
  - filetages à droite et à gauche
  - toutes les tolérances
- positionnement précis de l'arête de coupe
- fiabilité accrue des process (copeaux courts). Un bris d'outil n'entraîne pas obligatoirement de non-conformité
- réalisation de différents diamètres de filetages de même pas
- nécessite moins de puissance que pour le taraudage, surtout pour les gros diamètres

#### Inconvénients

- profondeurs de filetage limitées (3xD maxi)
- pour éviter de recouper le profil, le Ø de la fraise ne devra pas excéder 2/3xD pour les pas gros (3/4xD pour les pas fins) ou utiliser des outils à profil corrigé
- autres procédés plus économiques pour les pièces ayant plusieurs filetages identiques

### Filettatura con fresa in metallo duro

#### Condizioni

- controllo CNC 3 assi
- condizioni di lavorazione stabili
- bloccaggio pezzo ed utensile appropriato

#### Vantaggi

- un solo utensile per:
  - foro passante e foro cieco
  - filettatura destra e sinistra
  - tutte le tolleranze
- perfetto centraggio dei filetti
- alta sicurezza di processo (truciolo corto)
- diametri diversi con passo identico
- minor potenza richiesta specialmente nelle maschiature di grosso diametro

#### Svantaggi

- limitata profondità di filetto (massimo 3xD)
- per evitare danni al profilo del filetto la fresa deve avere un D max. di 2/3 del diametro di maschiatura (e 3/4 per passi fini)
- altri sistemi più economici per pezzi con molte filettature uguali

### Roscado con fresas de metal duro

#### Condiciones

- control CNC a 3 ejes
- sujeción suficiente de pieza y herramienta
- condiciones estables de máquina

#### Ventajas

- solamente una herramienta para:
  - agujero pasante y agujero ciego
  - rosca derecha y izquierda
  - todas tolerancias
- posición exacta de la rosca
- alta seguridad de proceso (viruta corta, rotura de la herramienta no debe resultar en una rosca deteriorada)
- producción de dimensiones diferentes con paso idéntico
- en comparación con corte de rosca: potencia de accionamiento más bajo, sobre todo para dimensiones largas

#### Desventajas

- limitada profundidad de la rosca (máximo 3xD)
- para evitar deterioro del perfil: diámetro de fresa máximo 2/3xD (3/4xD para roscas finas) o utilizar herramientas con perfil corregido
- otras procedimientos más económicos para piezas con varias roscas idénticas





## Prozessbeschreibung für VHM-Gewindefräser GFA

machining steps for solid carbide thread milling cutter GFA /

réalisation d'un filetage avec la fraise GFA /

lavorazione per frese a filettare in metallo duro GFA /

instrucciones para el mecanizado con fresas de rosado de metal duro GFA



### Prozessbeschreibung

|    |   |
|----|---|
| 1. | Startposition Bohrungsmitte anfahren                        |
| 2. | Mit Einfahrtschleife auf radiale Gewindetiefe fahren        |
| 3. | Fräsen des Gewindes, dann Ausfahrtschleife in Bohrungsmitte |
| 4. | Wegfahren auf Startposition, Ende der Bearbeitung           |

### Lavorazione

|    |   |
|----|---|
| 1. | Posizionarsi al centro del foro da maschiare (posizione di partenza)  |
| 2. | Avvicinarsi con ciclo decrescente alla profondità del filetto radiale |
| 3. | Fresare la filettatura, dopo ritornare al centro foro                 |
| 4. | Ritornare alla posizione di partenza, fine della lavorazione          |

### Machining steps

|    |   |
|----|---|
| 1. | Travel to center of machined hole (start position)                          |
| 2. | Approach to radial thread depth with descending loop                        |
| 3. | Interpolation machining begins, after machining run-out loop back to center |
| 4. | Return to start position, end of thread milling process                     |



### Instrucciones

|    |  |
|----|--|
| 1. | Posicionar la fresa al centro del agujero (posición de inicio) |
| 2. | Acceso a profundidad de rosca radial con círculo descendente   |
| 3. | Fresado de rosca, después ciclo de salida al centro            |
| 4. | Regreso a la posición de inicio, mecanizado terminado          |

### Comment procéder


|    |  |
|----|--|
| 1. | Positionnement au point de départ dans l'axe du perçage                          |
| 2. | Plongée radiale à la cote nominale sur une trajectoire hélicoïdale               |
| 3. | Réalisation du filetage, retour dans l'axe du perçage par une sortie hélicoïdale |
| 4. | Retour au point d'origine, fin du cycle de fraisage                              |



| Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo   | GFA N  | GFA N  |
|--|--|--|
| <b>Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13</b><br>ISO Metric coarse thread DIN 13<br>Filetage métrique ISO DIN 13<br>Filettatura metrica ISO DIN 13<br>Rosca métrica ISO DIN 13 |  |  |
| <br>    |           |           |
| <b>Gewindetiefe / thread length / profondeur de filetage / profondità di filettatura / profundidad de rosca</b>  | 2 x D  | 2 x D  |
| <b>Einsatzgebiet / application / application</b><br>adatto per lavorazione di / aplicación   | 1.1-1.8 / 2.1-2.3<br>3.1-3.4 / 4.1-4.7<br>5.1-5.4 / 6.1-6.3<br>7.1.-7.3<br>8.1-8.3 / 9.1-9.3 | 1.1-1.8 / 2.1-2.3<br>3.1-3.4 / 4.1-4.7<br>5.1-5.4 / 6.1-6.3<br>7.1.-7.3<br>8.1-8.3 / 9.1-9.3 |
| <b>Zylinderschaft / straight shank / queue cylindrique / gambo cilindrico / mango cilíndrico</b>   | DIN 6535 HA  | DIN 6535 HA  |
| <b>Ausführung / model / exécution / modello / modelo</b>   | KA   | KA TICN  |


| ØD      | P    | $l_1$ | $l_2$ | $\varnothing d_1$ | $\varnothing d_2$ | z | GT | BT   | ID            |
|---------|------|-------|-------|-------------------|-------------------|---|----|------|---------------|
| M 6     | 1    | 54    | 14    | 4,70              | 6                 | 3 | 12 | 12,5 | 025789 025790 |
| M 8     | 1,25 | 54    | 18    | 5,95              | 6                 | 3 | 16 | 17,0 | 025792 025793 |
| M 10    | 1,5  | 64    | 22    | 7,95              | 8                 | 4 | 20 | 21,0 | 025794 025795 |
| M 12    | 1,75 | 74    | 27    | 9,95              | 10                | 4 | 24 | 25,0 | 025796 025797 |
| M 14    | 2    | 74    | 31    | 9,95              | 10                | 4 | 28 | 29,0 | 025798 025799 |
| M 16    | 2    | 80    | 35    | 11,95             | 12                | 4 | 32 | 33,0 | 025800 025801 |
| M 18/20 | 2,5  | 90    | 41    | 13,95             | 14                | 4 | 40 | 41,5 | 025803 025805 |



| Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo  | GFA N   | GFA N  |
|---|---|--|
| <b>Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13</b><br>ISO Metric fine thread DIN 13<br>Filetage métrique ISO à pas fin DIN 13<br>Filettatura metrica ISO passo fine DIN 13<br>Rosca métrica fina ISO DIN 13 |   |  |
|   |  |           |
| <b>Gewindetiefe / thread length / profondeur de filetage / profondità di filettatura / profundidad de rosca</b>   | 2 x D   | 2 x D  |
| <b>Einsatzgebiet / application / application</b><br>adatto per lavorazione di / aplicación  | 1.1-1.8 / 2.1-2.3<br>3.1-3.4 / 4.1-4.7<br>5.1-5.4 / 6.1-6.3<br>8.1-8.3 / 9.1-9.3    | 1.1-1.8 / 2.1-2.3<br>3.1-3.4 / 4.1-4.7<br>5.1-5.4 / 6.1-6.3<br>7.1.-7.3<br>8.1-8.3 / 9.1-9.3 |
| <b>Zylinderschaft / straight shank / queue cylindrique / gambo cilindrico / mango cilíndrico</b>  | DIN 6535 HA   | DIN 6535 HA  |
| <b>Ausführung / model / exécution / modello / modelo</b>  | KA  | KA TICN  |


| ØD    | P      | $l_1$ | $l_2$ | $\varnothing d_1$ | $\varnothing d_2$ | z | GT | BT   |  | ID            |
|-------|--------|-------|-------|-------------------|-------------------|---|----|------|---|---------------|
| MF 6  | x 0,75 | 54    | 13    | 4,90              | 6                 | 3 | 12 | 12,5 | 5,2   | 025806 025807 |
| MF 8  | x 1    | 54    | 18    | 5,95              | 6                 | 3 | 16 | 16,5 | 7,0   | 025808 025809 |
| MF 10 | x 1    | 64    | 22    | 7,95              | 8                 | 4 | 20 | 20,5 | 9,0   | 025810 025811 |
| MF 10 | x 1,25 | 64    | 22    | 7,95              | 8                 | 4 | 20 | 21,0 | 8,8   | 025812 025813 |
| MF 12 | x 1    | 74    | 26    | 9,95              | 10                | 4 | 24 | 24,5 | 11,0  | 025814 025815 |
| MF 12 | x 1,5  | 74    | 26    | 9,95              | 10                | 4 | 24 | 25,0 | 10,5  | 025816 025817 |
| MF 14 | x 1,5  | 80    | 31    | 11,95             | 12                | 4 | 28 | 29,0 | 12,5  | 067236 040583 |
| MF 16 | x 1,5  | 90    | 34    | 13,95             | 14                | 4 | 32 | 33,0 | 14,5  | 064257 065768 |
|       |        |       |       |                   |                   |   |    |      |   |               |
|       |        |       |       |                   |                   |   |    |      |   |               |
|       |        |       |       |                   |                   |   |    |      |   |               |
|       |        |       |       |                   |                   |   |    |      |   |               |



| Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo   | GFA N  | GFA N  |
|--|--|--|
| <b>G-Rohrgewinde DIN EN ISO 228</b><br>British standard pipe thread DIN EN ISO 228<br>Filetage pas du gaz DIN EN ISO 228<br>Filettatura Whitworth gas DIN EN ISO 228<br>Rosca para tubo norma británica DIN EN ISO 228 |  |  |
|   |           |           |
| <b>Gewindetiefe / thread length / profondeur de filetage / profondità di filettatura / profundidad de rosca</b>  | 2 x D  | 2 x D  |
| <b>Einsatzgebiet / application / application</b><br>adatto per lavorazione di / aplicación   | 1.1-1.8 / 2.1-2.3<br>3.1-3.4 / 4.1-4.7<br>5.1-5.4 / 6.1-6.3<br>7.1.-7.3<br>8.1-8.3 / 9.1-9.3 | 1.1-1.8 / 2.1-2.3<br>3.1-3.4 / 4.1-4.7<br>5.1-5.4 / 6.1-6.3<br>7.1.-7.3<br>8.1-8.3 / 9.1-9.3 |
| <b>Zylinderschaft / straight shank / queue cylindrique / gambo cilindrico / mango cilíndrico</b>   | DIN 6535 HA  | DIN 6535 HA  |
| <b>Ausführung / model / exécution / modello / modelo</b>   | KA   | KA TICN  |


| ØD    | P  | $l_1$ | $l_2$ | $\varnothing d_1$ | $\varnothing d_2$ | z | GT | BT   |  | ID            |
|-------|----|-------|-------|-------------------|-------------------|---|----|------|---|---------------|
| G 1/8 | 28 | 64    | 21    | 7,95              | 8                 | 4 | 20 | 20,5 | 8,8   | 067242 067243 |
| G 1/4 | 19 | 74    | 28    | 9,95              | 10                | 4 | 28 | 27,5 | 11,8  | 067237 067245 |
| G 3/8 | 19 | 90    | 35    | 13,60             | 14                | 4 | 34 | 34,5 | 15,25   | 067247 107154 |
| G 1/2 | 14 | 102   | 44    | 15,95             | 16                | 5 | 42 | 43   | 19  | 067249 067330 |
|       |    |       |       |                   |                   |   |    |      |   |               |
|       |    |       |       |                   |                   |   |    |      |   |               |
|       |    |       |       |                   |                   |   |    |      |   |               |
|       |    |       |       |                   |                   |   |    |      |   |               |
|       |    |       |       |                   |                   |   |    |      |   |               |
|       |    |       |       |                   |                   |   |    |      |   |               |




| Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo   | GFA N   | GFA N  |
|--|---|--|
| <b>UNC-Grobgewinde ASME B1.1</b><br>Unified coarse thread ASME B1.1<br>Filetage américain à pas gros ASME B1.1<br>Filettatura grossa unificata ASME B1.1<br>Rosca unificada gruesa ASME B1.1 |   |  |
|    |  |           |
| <b>Gewindetiefe / thread length / profondeur de filetage / profondità di filettatura / profundidad de rosca</b>  | 2 x D   | 2 x D  |
| <b>Einsatzgebiet / application / application</b><br>adatto per lavorazione di / aplicación   | 1.1-1.8 / 2.1-2.3<br>3.1-3.4 / 4.1-4.7<br>5.1-5.4 / 6.1-6.3<br>8.1-8.3 / 9.1-9.3    | 1.1-1.8 / 2.1-2.3<br>3.1-3.4 / 4.1-4.7<br>5.1-5.4 / 6.1-6.3<br>7.1.-7.3<br>8.1-8.3 / 9.1-9.3 |
| <b>Zylinderschaft / straight shank / queue cylindrique / gambo cilindrico / mango cilíndrico</b>   | DIN 6535 HA   | DIN 6535 HA  |
| <b>Ausführung / model / exécution / modello / modelo</b>   | KA  | KA TICN  |

| ØD        | P | $l_1$ | $l_2$ | $\varnothing d_1$ | $\varnothing d_2$ | z  | GT | BT |  | ID   |
|-----------|---|-------|-------|-------------------|-------------------|----|----|----|---|------|
| UNC 1/4"  | - | 20    | 54    | 14                | 4,80              | 6  | 3  | 13 | 13,5  | 5,1  |
| UNC 5/16" | - | 18    | 54    | 17                | 5,95              | 6  | 3  | 16 | 17  | 6,6  |
| UNC 3/8"  | - | 16    | 64    | 21                | 7,50              | 8  | 4  | 19 | 20  | 8,0  |
| UNC 7/16" | - | 14    | 64    | 24                | 7,95              | 8  | 4  | 22 | 23  | 9,4  |
| UNC 1/2"  | - | 13    | 74    | 28                | 9,95              | 10 | 4  | 25 | 26  | 10,8 |
|           |   |       |       |                   |                   |    |    |    |   |      |
|           |   |       |       |                   |                   |    |    |    |   |      |
|           |   |       |       |                   |                   |    |    |    |   |      |
|           |   |       |       |                   |                   |    |    |    |   |      |




| Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo  |      |       |       |                   |                   |      |    |    |    |      | GFA N  | GFA N  |        |
|---|------|-------|-------|-------------------|-------------------|------|----|----|----|------|--|--|--------|
| <b>UNF-Feingewinde ASME B1.1</b><br>Unified fine thread ASME B1.1<br>Filetage américain à pas fin ASME B1.1<br>Filettatura fine unificata ASME B1.1<br>Rosca unificada fina ASME B1.1 |      |       |       |                   |                   |      |    |    |    |      |  |  |        |
|   |      |       |       |                   |                   |      |    |    |    |      |           |           |        |
| <b>Gewindetiefe</b> / thread length / profondeur de filetage / profondità di filettatura / profundidad de rosca   |      |       |       |                   |                   |      |    |    |    |      | 2 x D  | 2 x D  |        |
| <b>Einsatzgebiet</b> / application / application<br>adatto per lavorazione di / aplicación  |      |       |       |                   |                   |      |    |    |    |      | 1.1-1.8 / 2.1-2.3<br>3.1-3.4 / 4.1-4.7<br>5.1-5.4 / 6.1-6.3<br>7.1.-7.3<br>8.1-8.3 / 9.1-9.3 | 1.1-1.8 / 2.1-2.3<br>3.1-3.4 / 4.1-4.7<br>5.1-5.4 / 6.1-6.3<br>7.1.-7.3<br>8.1-8.3 / 9.1-9.3 |        |
| <b>Zylinderschaft</b> / straight shank / queue cylindrique / gambo cilindrico / mango cilíndrico  |      |       |       |                   |                   |      |    |    |    |      | DIN 6535 HA  | DIN 6535 HA  |        |
| <b>Ausführung</b> / model / exécution / modello / modelo  |      |       |       |                   |                   |      |    |    |    |      | KA   | KA TICN  |        |
| ØD  | P    | $l_1$ | $l_2$ | $\varnothing d_1$ | $\varnothing d_2$ | z    | GT | BT |    | ID   |  |  |        |
| UNF   | 1/4  | -     | 28    | 54                | 14                | 4,80 | 6  | 3  | 13 | 13,5 | 5,5  | 067253   | 039860 |
| UNF   | 5/16 | -     | 24    | 54                | 17                | 5,95 | 6  | 3  | 16 | 17   | 6,9  | 067254   | 067258 |
| UNF   | 3/8  | -     | 24    | 64                | 20                | 7,95 | 8  | 4  | 19 | 20   | 8,5  | 067255   | 067259 |
| UNF   | 7/16 | -     | 20    | 64                | 24                | 7,95 | 8  | 4  | 22 | 23   | 9,9  | 067256   | 067261 |
| UNF   | 1/2  | -     | 20    | 74                | 27                | 9,95 | 10 | 4  | 25 | 26   | 11,5   | 067257   | 067263 |
|   |      |       |       |                   |                   |      |    |    |    |      |  |  |        |
|   |      |       |       |                   |                   |      |    |    |    |      |  |  |        |
|   |      |       |       |                   |                   |      |    |    |    |      |  |  |        |
|   |      |       |       |                   |                   |      |    |    |    |      |  |  |        |
|   |      |       |       |                   |                   |      |    |    |    |      |  |  |        |
|   |      |       |       |                   |                   |      |    |    |    |      |  |  |        |
|   |      |       |       |                   |                   |      |    |    |    |      |  |  |        |
|   |      |       |       |                   |                   |      |    |    |    |      |  |  |        |
|   |      |       |       |                   |                   |      |    |    |    |      |  |  |        |
|   |      |       |       |                   |                   |      |    |    |    |      |  |  |        |



| Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo   | GFA N   | GFA N  |
|--|---|--|
| <b>NPT-Amerikanisches Standard Rohrgewinde ASME B1.20.1 kegelig 1:16</b><br>American standard taper pipe thread ASME B1.20.1 tapered 1:16<br>Filetage conique américain tube ASME B1.20.1 conique 1:16<br>Filettatura conica americana ASME B1.20.1 conico 1:16<br>Rosca cónica para tubo norma americana ASME B1.20.1 cónico 1:16 |   |  |
|    |  |           |
| <b>Gewindetiefe / thread length / profondeur de filetage / profondità di filettatura / profundidad de rosca</b>  |   |  |
| <b>Einsatzgebiet / application / application</b><br>adatto per lavorazione di / aplicación   | 1.1-1.8 / 2.1-2.3<br>3.1-3.4 / 4.1-4.7<br>5.1-5.4 / 6.1-6.3<br>8.1-8.3 / 9.1-9.3    | 1.1-1.8 / 2.1-2.3<br>3.1-3.4 / 4.1-4.7<br>5.1-5.4 / 6.1-6.3<br>7.1.-7.3<br>8.1-8.3 / 9.1-9.3 |
| <b>Zylinderschaft / straight shank / queue cylindrique / gambo cilindrico / mango cilíndrico</b>   | DIN 6535 HA   | DIN 6535 HA  |
| <b>Ausführung / model / exécution / modello / modelo</b>   | KA  | KA TICN  |

| ØD  | P   | $l_1$ | $l_2$ | $\varnothing d_1$ | $\varnothing d_2$ | z     | GT | BT |  | ID  |      |        |        |
|-----|-----|-------|-------|-------------------|-------------------|-------|----|----|---|-----|------|--------|--------|
| NPT | 1/8 | -     | 27    | 64                | 10                | 7,30  | 8  | 4  | 9   | 9,5 | 8,4  | 064748 | 045614 |
| NPT | 1/4 | -     | 18    | 72                | 19                | 9,95  | 12 | 4  | 14,3  | 15  | 11,1 | 102168 | 047533 |
| NPT | 3/8 | -     | 18    | 80                | 15                | 12,50 | 14 | 4  | 14,6  | 15  | 14,3 | 067260 | 047534 |
| NPT | 1/2 | -     | 14    | 80                | 19                | 12,50 | 14 | 4  | 19  | 20  | 17,9 | 067262 | 032855 |
|     |     |       |       |                   |                   |       |    |    |   |     |      |        |        |
|     |     |       |       |                   |                   |       |    |    |   |     |      |        |        |
|     |     |       |       |                   |                   |       |    |    |   |     |      |        |        |
|     |     |       |       |                   |                   |       |    |    |   |     |      |        |        |
|     |     |       |       |                   |                   |       |    |    |   |     |      |        |        |



| Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo  |     |       |       |                   |                   |       |    |    |   |      | GFA N  | GFA N  |        |
|---|-----|-------|-------|-------------------|-------------------|-------|----|----|---|------|--|--|--------|
| <b>NPTF-Amerikanisches Standard Rohrgewinde ASME B1.20.3 kegelig 1:16</b><br>American standard taper pipe thread ASME B1.20.3 tapered 1:16<br>Filetage conique américain tube ASME B1.20.3 conique 1:16<br>Filettatura conica americana ASME B1.20.3 conico 1:16<br>Rosca cónica para tubo norma americana ASME B1.20.3 cónico 1:16 |     |       |       |                   |                   |       |    |    |   |      |  |  |        |
|    |     |       |       |                   |                   |       |    |    |   |      |           |           |        |
| <b>Gewindetiefe</b> / thread length / profondeur de filetage / profondità di filettatura / profundidad de rosca   |     |       |       |                   |                   |       |    |    |   |      |  |  |        |
| <b>Einsatzgebiet</b> / application / application<br>adatto per lavorazione di / aplicación  |     |       |       |                   |                   |       |    |    |   |      | 1.1-1.8 / 2.1-2.3<br>3.1-3.4 / 4.1-4.7<br>5.1-5.4 / 6.1-6.3<br>7.1.-7.3<br>8.1-8.3 / 9.1-9.3 | 1.1-1.8 / 2.1-2.3<br>3.1-3.4 / 4.1-4.7<br>5.1-5.4 / 6.1-6.3<br>7.1.-7.3<br>8.1-8.3 / 9.1-9.3 |        |
| <b>Zylinderschaft</b> / straight shank / queue cylindrique / gambo cilindrico / mango cilíndrico  |     |       |       |                   |                   |       |    |    |   |      | DIN 6535 HA  | DIN 6535 HA  |        |
| <b>Ausführung</b> / model / exécution / modello / modelo  |     |       |       |                   |                   |       |    |    |   |      | KA   | KA TICN  |        |
| ØD  | P   | $l_1$ | $l_2$ | $\varnothing d_1$ | $\varnothing d_2$ | z     | GT | BT |  | ID   |  |  |        |
| NPTF  | 1/8 | -     | 27    | 64                | 10                | 7,30  | 8  | 4  | 9,7   | 10,5 | 8,4  | 067266   | 067267 |
| NPTF  | 1/4 | -     | 18    | 72                | 19                | 9,95  | 12 | 4  | 14,3  | 15   | 11   | 067264   | 059274 |
| NPTF  | 3/8 | -     | 18    | 80                | 15                | 12,50 | 14 | 4  | 14,6  | 15,5 | 14,3   | 067268   | 067265 |
| NPTF  | 1/2 | -     | 14    | 80                | 19                | 12,50 | 14 | 4  | 19,0  | 20   | 17,6   | 067270   | 067269 |
|   |     |       |       |                   |                   |       |    |    |   |      |  |  |        |
|   |     |       |       |                   |                   |       |    |    |   |      |  |  |        |
|   |     |       |       |                   |                   |       |    |    |   |      |  |  |        |
|   |     |       |       |                   |                   |       |    |    |   |      |  |  |        |
|   |     |       |       |                   |                   |       |    |    |   |      |  |  |        |
|   |     |       |       |                   |                   |       |    |    |   |      |  |  |        |
|   |     |       |       |                   |                   |       |    |    |   |      |  |  |        |
|   |     |       |       |                   |                   |       |    |    |   |      |  |  |        |



## Prozessbeschreibung für VHM-Gewindefräser GFE

machining steps for solid carbide thread milling cutter GFE /  
réalisation d'un filetage avec la fraise GFE /  
lavorazione per frese a filettare in metallo duro GFE /  
instrucciones para el mecanizado con fresas de rosado de metal duro GFE



1      2      3      4

| Prozessbeschreibung |  |
|---------------------|--|
| 1.                  | Startposition Bohrungsmitte anfahren   |
| 2.                  | Mit Einfahrtschleife auf radiale Gewindetiefe fahren   |
| 3.                  | Gewindefräsen zirkular, Gang für Gang auf Gewindetiefe, dann Ausfahrtschleife in Bohrungsmitte |
| 4.                  | Wegfahren auf Startposition, Ende der Bearbeitung  |


| Lavorazione |  |
|-------------|--|
| 1.          | Posizione di partenza: avvicinarsi al centro del foro lavorato                                     |
| 2.          | Rientrando sulla profondità del filetto radiale  |
| 3.          | Fresatura circolare, passo dopo passo sulla profondità del filetto, poi uscita nel centro del foro |
| 4.          | Ritornare alla posizione di partenza, fine della lavorazione                                       |

| Machining steps |  |
|-----------------|--|
| 1.              | Start position: approach to center of machined hole  |
| 2.              | Approach to radial thread depth with descending loop   |
| 3.              | circular milling, thread turn after thread turn to the desired thread depth, after machining run-out loop back to center |
| 4.              | Return to start position, end of thread milling process  |

| Instrucciones |  |
|---------------|--|
| 1.            | Posición de salida: acceso al centro del agujero mecanizado  |
| 2.            | Acceso a profundidad de rosca radial con con círculo cerrado descendente   |
| 3.            | El mecanizado circular por interpolación comienza acercándose rosca por rosca hasta el final de la profundidad de la rosca. Después del mecanizado el círculo excéntrico vuelve al centro. |
| 4.            | Volver a la posición de salida, final del proceso de fresado de rosca.   |

| Comment procéder |  |
|------------------|--|
| 1.               | Positionnement au point de départ dans l'axe du perçage  |
| 2.               | Plongée radiale à la cote nominale sur une trajectoire hélicoïdale   |
| 3.               | Réalisation du filetage en interpolation hélicoïdale jusqu'à la profondeur de taraudage désirée, retour dans l'axe du perçage par une sortie hélicoïdale |
| 4.               | Retour au point d'origine, fin du cycle de fraisage  |



| Type / type / type / tipo / tipo  | GFE N  |
|---|--|
| <b>Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 / Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13</b><br>ISO Metric coarse thread DIN 13 / ISO Metric fine thread DIN 13<br>Filetage métrique ISO DIN 13 / Filetage métrique ISO à pas fin DIN 13<br>Filettatura metrica ISO DIN 13 / Filettatura metrica ISO passo fine DIN 13<br>Rosca métrica ISO DIN 13 / Rosca métrica fina ISO DIN 13 |  |
|   |  |
| <b>Gewindetiefe</b> / thread length / profondeur de filetage / profondità di filettatura / profundidad de rosca   | 3 x D  |
| <b>Einsatzgebiet</b> / application / application<br>adatto per lavorazione di / aplicación  | 1.1-1.8 / 2.1-2.3<br>3.1-3.4 / 4.1-4.7<br>5.1-5.4 / 6.1-6.3<br>8.1-8.2 |
| <b>Zylinderschaft</b> / straight shank / queue cylindrique / gambo cilindrico / mango cilíndrico  | DIN 6535 HA  |
| <b>Ausführung</b> / model / exécution / modello / modelo  |  |

| ØD          | P    | $l_1$ | $l_3$ | $\varnothing d_1$ | $\varnothing d_2$ | z | GT   | BT  |  | ID     |
|-------------|------|-------|-------|-------------------|-------------------|---|------|-----|---|--------|
| M 1,0 / 1,1 | 0,25 | 39    | 3,4   | 0,69              | 3                 | 3 | 3,3  | 3,5 |  | 051781 |
| M 1,2       | 0,25 | 39    | 3,7   | 0,89              | 3                 | 3 | 3,6  | 3,8 |  | 067167 |
| M 1,4       | 0,3  | 39    | 4,3   | 1,03              | 3                 | 3 | 4,2  | 4,4 |  | 067169 |
| M 1,6 / 1,7 | 0,35 | 39    | 5,2   | 1,17              | 3                 | 3 | 5,1  | 5,3 |  | 048118 |
| M 1,8       | 0,35 | 39    | 5,5   | 1,37              | 3                 | 3 | 5,4  | 5,6 |  | 067170 |
| M 2         | 0,4  | 39    | 6,1   | 1,51              | 3                 | 4 | 6    | 6,3 |  | 051782 |
| M 2,2       | 0,45 | 39    | 6,7   | 1,65              | 3                 | 4 | 6,6  | 6,9 |  | 067172 |
| M 2,3       | 0,4  | 39    | 7     | 1,80              | 3                 | 4 | 6,9  | 7,1 |  | 067174 |
| M 2,5 / 2,6 | 0,45 | 39    | 7,9   | 1,94              | 3                 | 4 | 7,8  | 8,1 |  | 067175 |
| M 3         | 0,5  | 39    | 9,2   | 2,38              | 3                 | 4 | 9    | 9,3 |  | 067176 |
| M 3,5       | 0,6  | 39    | 10,7  | 2,75              | 3                 | 4 | 10,5 | 11  |  | 067177 |



## Prozessbeschreibung für VHM-Gewindefräser GFD

machining steps for solid carbide thread milling cutter GFD /

réalisation d'un filetage avec la fraise GFD /

lavorazione per frese a filettare in metallo duro GFD /

instrucciones para el mecanizado con fresas de rosado de metal duro GFA



1      2      3      4


| Prozessbeschreibung |  |
|---------------------|--|
| 1.                  | Startposition Bohrungsmitte anfahren   |
| 2.                  | Mit Einfahrtschleife auf radiale Gewindetiefe fahren   |
| 3.                  | Gewindefräsen zirkular, Gang für Gang auf Gewindetiefe, dann Ausfahrtschleife in Bohrungsmitte |
| 4.                  | Wegfahren auf Startposition, Ende der Bearbeitung  |

| Lavorazione |  |
|-------------|--|
| 1.          | Posizione di partenza: avvicinarsi al centro del foro lavorato                                     |
| 2.          | Rientrando sulla profondità del filetto radiale  |
| 3.          | Fresatura circolare, passo dopo passo sulla profondità del filetto, poi uscita nel centro del foro |
| 4.          | Ritornare alla posizione di partenza, fine della lavorazione                                       |

| Machining steps |  |
|-----------------|--|
| 1.              | Start position: approach to center of machined hole  |
| 2.              | Approach to radial thread depth with descending loop   |
| 3.              | circular milling, thread turn after thread turn to the desired thread depth, after machining run-out loop back to center |
| 4.              | Return to start position, end of thread milling process  |

| Instrucciones |  |
|---------------|--|
| 1.            | Posición de salida: acceso al centro del agujero mecanizado  |
| 2.            | Acceso a profundidad de rosca radial con con círculo cerrado descendente   |
| 3.            | El mecanizado circular por interpolación comienza acercándose rosca por rosca hasta el final de la profundidad de la rosca. Después del mecanizado el círculo excéntrico vuelve al centro. |
| 4.            | Volver a la posición de salida, final del proceso de fresado de rosca.   |

| Comment procéder |  |
|------------------|--|
| 1.               | Positionnement au point de départ dans l'axe du perçage  |
| 2.               | Plongée radiale à la cote nominale sur une trajectoire hélicoïdale   |
| 3.               | Réalisation du filetage en interpolation hélicoïdale jusqu'à la profondeur de taraudage désirée, retour dans l'axe du perçage par une sortie hélicoïdale |
| 4.               | Retour au point d'origine, fin du cycle de fraisage  |

| Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo  |      |       |       |       |                   |                   |   |      |      |   | GFD N  |
|---|------|-------|-------|-------|-------------------|-------------------|---|------|------|---|--|
| <b>Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 / Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13</b><br>ISO Metric coarse thread DIN 13 / ISO Metric fine thread DIN 13<br>Filetage métrique ISO DIN 13 / Filetage métrique ISO à pas fin DIN 13<br>Filettatura metrica ISO DIN 13 / Filettatura metrica ISO passo fine DIN 13<br>Rosca métrica ISO DIN 13 / Rosca métrica fina ISO DIN 13 |      |       |       |       |                   |                   |   |      |      |   |           |
|    |      |       |       |       |                   |                   |   |      |      |   |  |
| <b>Gewindetiefe / thread length / profondeur de filetage / profondità di filettatura / profundidad de rosca</b>   |      |       |       |       |                   |                   |   |      |      |   | 3 x D  |
| <b>Einsatzgebiet / application / application</b><br>adatto per lavorazione di / aplicación  |      |       |       |       |                   |                   |   |      |      |   | 1.1-1.8 / 2.1-2.3<br>3.1-3.4 / 4.1-4.7<br>5.1-5.4 / 6.1-6.3<br>7.1.-7.3<br>8.1-8.3 / 9.1-9.3 |
| <b>Zylinderschaft / straight shank / queue cylindrique / gambo cilindrico / mango cilíndrico</b>  |      |       |       |       |                   |                   |   |      |      |   | DIN 6535 HA  |
| <b>Ausführung / model / exécution / modello / modelo</b>  |      |       |       |       |                   |                   |   |      |      |   | KA FNT   |
| ØD  | P    | $l_1$ | $l_2$ | $l_3$ | $\varnothing d_1$ | $\varnothing d_2$ | z | GT   | BT   |  | ID   |
| M 1,2 *   | 0,25 | 39    | 0,75  | 3,9   | 0,83              | 3                 | 3 | 3,6  | 3,8  | 0,95  | 055239   |
| M 1,4 *   | 0,3  | 39    | 0,9   | 4,5   | 0,98              | 3                 | 3 | 4,2  | 4,4  | 1,1   | 055240   |
| M 1,6 *   | 0,35 | 39    | 1,05  | 5,2   | 1,12              | 3                 | 3 | 4,8  | 5    | 1,25  | 047795   |
| M 1,8 *   | 0,35 | 39    | 1,05  | 5,8   | 1,31              | 3                 | 3 | 5,4  | 5,7  | 1,45  | 053818   |
| M 2 *   | 0,4  | 39    | 1,2   | 6,4   | 1,46              | 3                 | 4 | 6    | 6,3  | 1,6   | 053698   |
| M 2,2 *   | 0,45 | 39    | 1,35  | 7,1   | 1,60              | 3                 | 4 | 6,6  | 6,9  | 1,75  | 054929   |
| M 2,5 *   | 0,45 | 39    | 1,35  | 8     | 1,89              | 3                 | 4 | 7,5  | 7,8  | 2,05  | 053715   |
| M 3 *   | 0,5  | 39    | 1,5   | 9,5   | 2,33              | 3                 | 4 | 9    | 9,3  | 2,5   | 049357   |
| M 3,5 *   | 0,6  | 39    | 1,8   | 11,1  | 2,71              | 3                 | 4 | 10,5 | 11   | 2,9   | 055241   |
| M 4   | 0,7  | 54    | 2,1   | 12,7  | 3,10              | 6                 | 4 | 12   | 12,5 | 3,3   | 037901   |
| M 5   | 0,8  | 54    | 2,4   | 15,8  | 3,90              | 6                 | 4 | 15   | 15,5 | 4,2   | 054809   |
| M 6   | 1    | 54    | 3     | 19    | 4,70              | 6                 | 4 | 18   | 18,5 | 5   | 045440   |
| M 8   | 1,25 | 64    | 3,75  | 25,4  | 5,95              | 6                 | 4 | 24   | 25   | 6,8   | 055242   |
| M 10  | 1,5  | 70    | 4,5   | 31,7  | 7,95              | 8                 | 4 | 30   | 31   | 8,5   | 053814   |
| * ≤ M 3,5 ohne Kühlkanal / ≤ M 3,5 without internal coolant / ≤ M 3,5 sans lubrification interne / ≤ M 3,5 senza lubrificazione interna / ≤ M 3,5 sin refrigeración interna   |      |       |       |       |                   |                   |   |      |      |   |         |

\* ≤ M 3,5 ohne Kühlkanal / ≤ M 3,5 without internal coolant / ≤ M 3,5 sans lubrification interne / ≤ M 3,5 senza lubrificazione interna / ≤ M 3,5 sin refrigeración interna

## Prozessbeschreibung für VHM-Gewindefräser GFM

machining steps for solid carbide thread milling cutters GFM /  
réalisation d'un filetage avec la fraise GFM en carbure monobloc /  
lavorazione per frese a filettare in metallo duro GFM /  
instrucciones para el mecanizado con fresas de rosado de metal duro GFM




| Prozessbeschreibung |  |
|---------------------|--|
| 1.                  | Startposition Bohrungsmitte anfahren   |
| 2.                  | Mit Einfahrtschleife auf radiale Gewindetiefe fahren   |
| 3.                  | Fräsen des Gewindes, dann Ausfahrtschleife in Bohrungsmitte, Zustellung in Z-Richtung um die entsprechende Anzahl von Steigungen |
| 4.                  | Mit Einfahrtschleife auf radiale Gewindetiefe fahren   |
| 5.                  | Fräsen des Gewindes, dann Ausfahrtschleife in Bohrungsmitte  |
| 6.                  | Wegfahren auf Startposition, Ende der Bearbeitung  |

| Lavorazione |  |
|-------------|--|
| 1.          | Posizionarsi al centro del foro da maschiare (posizione di partenza)   |
| 2.          | Avvicinarsi con ciclo decrescente alla profondità del filetto radiale  |
| 3.          | Fresatura in interpolazione del filetto andando a contatto pezzo in ¼ di giro (prima passata)                        |
| 4.          | Avvicinarsi con ciclo decrescente alla profondità del filetto radiale  |
| 5.          | Per filettature profonde ripetere il ciclo impostando la profondità del filetto quindi riportarsi al centro del foro |
| 6.          | Ritornare alla posizione di partenza   |

| Machining steps |  |
|-----------------|--|
| 1.              | Travel to center of machined hole (start position)   |
| 2.              | Approach to radial thread depth with descending loop   |
| 3.              | Interpolation machining begins, after machining runout loop back to center, plunge to desired thread depth |
| 4.              | Approach to radial thread depth with descending loop   |
| 5.              | Interpolation machining continues, after machining run-out loop back to center                             |
| 6.              | Return to start position, end of machining   |

| Instrucciones |  |
|---------------|--|
| 1.            | Posicionar la fresa al centro del agujero (posición de inicio)                               |
| 2.            | Acceso a profundidad de rosca radial con círculo descendente                                 |
| 3.            | Fresado de rosca, después ciclo de salida al centro, bajar a la profundidad de rosca deseada |
| 4.            | Acceso a profundidad de rosca radial con círculo descendente                                 |
| 5.            | Continuación del mecanizado, ciclo de salida al centro                                       |
| 6.            | Regreso a la posición de inicio, mecanizado terminado  |

| Comment procéder |  |
|------------------|--|
| 1.               | Positionnement au point de départ dans l'axe du perçage  |
| 2.               | Plongée radiale à la cote nominale sur une trajectoire hélicoïdale   |
| 3.               | Réalisation du filetage, retour dans l'axe du perçage par une sortie hélicoïdale, plongée à la profondeur de taraudage suivant l'axe Z |
| 4.               | Plongée radiale à la cote nominale sur une trajectoire hélicoïdale   |
| 5.               | Réalisation du filetage, retour dans l'axe du perçage par une sortie hélicoïdale   |
| 6.               | Retour au point de départ, fin du cycle de fraisage  |

| Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo  | GFM N  | GFM N  |
|---|--|--|
| <b>Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 / Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13</b><br>ISO Metric coarse thread DIN 13 / ISO Metric fine thread DIN 13<br>Filetage métrique ISO DIN 13 / Filetage métrique ISO à pas fin DIN 13<br>Filettatura metrica ISO DIN 13 / Filettatura metrica ISO passo fine DIN 13<br>Rosca métrica ISO DIN 13 / Rosca métrica fina ISO DIN 13 |  |  |
|    |  |  |
| <b>Gewindetiefe</b> / thread length / profondeur de filetage / profundità di filettatura / profundidad de rosca   | $= l_3$  | $= l_3$  |
| <b>Einsatzgebiet</b> / application / application<br>adatto per lavorazione di / aplicación  | 1.1-1.8 / 2.1-2.3<br>3.1-3.4 / 4.1-4.7<br>5.1-5.4 / 6.1-6.3<br>7.1.-7.3<br>8.1-8.3 / 9.1-9.3 | 1.1-1.8 / 2.1-2.3<br>3.1-3.4 / 4.1-4.7<br>5.1-5.4 / 6.1-6.3<br>7.1.-7.3<br>8.1-8.3 / 9.1-9.3 |
| Zylinderschaft / straight shank / queue cylindrique / gambo cilindrico / mango cilíndrico   | DIN 6535 HA  | DIN 6535 HA  |
| Ausführung / model / exécution / modello / modelo   | KA   | KA TICN  |

| Ød | P    | D ≥ | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | Ød <sub>1</sub> | Ød <sub>2</sub> | z | GT | ID     |        |
|----|------|-----|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---|----|--------|--------|
| 10 | 0,75 | 12  | 70             | 16             | 25             | 9,95            | 10              | 4 | 25 | 111871 | 111901 |
| 10 | 1    | 12  | 70             | 16             | 25             | 9,95            | 10              | 4 | 25 | 111872 | 111902 |
| 10 | 1,5  | 14  | 70             | 16             | 25             | 9,95            | 10              | 4 | 25 | 111859 | 025461 |
| 12 | 1    | 16  | 80             | 20             | 31             | 11,95           | 12              | 4 | 31 | 111873 | 111903 |
| 12 | 1,5  | 16  | 80             | 20             | 31             | 11,95           | 12              | 4 | 31 | 111874 | 111904 |
| 12 | 2    | 16  | 80             | 20             | 31             | 11,95           | 12              | 4 | 31 | 111875 | 111905 |
| 16 | 1,5  | 22  | 90             | 25             | 40             | 15,95           | 16              | 5 | 40 | 111876 | 111906 |
| 16 | 2    | 22  | 90             | 25             | 40             | 15,95           | 16              | 5 | 40 | 111860 | 111866 |
| 16 | 2,5  | 22  | 90             | 25             | 40             | 15,95           | 16              | 5 | 40 | 111877 | 111907 |
| 18 | 3    | 24  | 102            | 33             | 50             | 17,95           | 18              | 5 | 50 | 024836 | 034447 |
| 20 | 1,5  | 26  | 105            | 33             | 50             | 19,95           | 20              | 5 | 50 | 111878 | 111908 |
| 20 | 2    | 27  | 105            | 33             | 50             | 19,95           | 20              | 5 | 50 | 111879 | 111909 |
| 20 | 3    | 30  | 105            | 33             | 50             | 19,95           | 20              | 5 | 50 | 111880 | 111910 |




## Prozessbeschreibung für VHM-Gewindefräser GFS mit Senkfase

machining steps for solid carbide thread milling cutters GFS with countersink /

réalisation d'un filetage avec la fraise GFS en carbone monobloc avec chanfrein /

lavorazione per frese a filettare in metallo duro GFS con svasatura /

instrucciones para el mecanizado con fresas de rosado de metal duro GFS con avellanador



| Prozessbeschreibung |  |
|---------------------|--|
| 1.                  | Startposition Bohrungsmitte anfahren   |
| 2.                  | 90° Fase ansenken  |
| 3.                  | Rückzug in Z-Richtung und mit Einfahrtschleife auf radiale Gewindetiefe fahren |
| 4.                  | Fräsen des Gewindes, dann Austahrtschleife in Bohrungsmitte                    |
| 5.                  | Wegfahren auf Startposition, Ende der Bearbeitung                              |

| Lavorazione |   |
|-------------|---|
| 1.          | Posizionarsi al centro del foro da maschiare (posizione di partenza)    |
| 2.          | Eseguire lo smusso di 90°   |
| 3.          | Ritiro in direzione Z e rientro nella profondità del filetto radiale    |
| 4.          | Fresatura in interpolazione del filetto quindi riportarsi a centro foro |
| 5.          | Ritornare alla posizione di partenza                                    |


| Machining steps |   |
|-----------------|---|
| 1.              | Travel to center of machined hole (start position)                                |
| 2.              | 90° countersinking  |
| 3.              | Withdrawal in Z-direction and approaching to radial thread depth with run-in loop |
| 4.              | Interpolation machining begins, after machining run out loop back to center       |
| 5.              | Return to start position, end of thread milling process                           |

| Instrucciones |   |
|---------------|---|
| 1.            | Posicionar la fresa al centro del agujero (posición de inicio)                                  |
| 2.            | Avellanado de 90°   |
| 3.            | Retirada en la dirección Z y aproximación a la profundidad de rosca radial con círculo cerrado. |
| 4.            | Fresado de rosca, después ciclo de salida al centro   |
| 5.            | Regreso a la posición de inicio, mecanizado terminado   |

| Comment procéder |  |
|------------------|--|
| 1.               | Positionnement au point de départ dans l'axe du perçage  |
| 2.               | Usinage du chanfrein 90°   |
| 3.               | Dégagement vers l'axe Z et plongée radiale à la cote nominale sur une trajectoire hélicoïdale. |
| 4.               | Réalisation du filetage et retour dans l'axe du perçage par une sortie hélicoïdale             |
| 5.               | Retour au point d'origine, fin du cycle de fraisage  |

# VHM-Gewindefräser GFS mit Senkfase


solid carbide thread milling cutters GFS with countersink / fraises à fileter GFS en carbure monobloc avec chanfrein / frese a filettare in metallo duro GFS con svasatura / fresas de roscado de metal duro GFS con avellanador

| Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo   | GFS N  | GFS N  |
|--|--|--|
| <b>Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13</b><br>ISO Metric coarse thread DIN 13<br>Filetage métrique ISO DIN 13<br>Filettatura metrica ISO DIN 13<br>Rosca métrica ISO DIN 13 |  |  |
|    |  |  |
| <b>Gewindetiefe / thread length / profondeur de filetage / profondità di filettatura / profundidad de rosca</b>  | 1,5 x D  | 1,5 x D  |
| <b>Einsatzgebiet / application / application</b><br>adatto per lavorazione di / aplicación   | 1.1-1.8 / 2.1-2.3<br>3.1-3.4 / 4.1-4.7<br>5.1-5.4 / 6.1-6.3<br>7.1.-7.3<br>8.1-8.3 / 9.1-9.3 | 1.1-1.8 / 2.1-2.3<br>3.1-3.4 / 4.1-4.7<br>5.1-5.4 / 6.1-6.3<br>7.1.-7.3<br>8.1-8.3 / 9.1-9.3 |
| <b>Zylinderschaft / straight shank / queue cylindrique / gambo cilindrico / mango cilíndrico</b>   | DIN 6535 HA  | DIN 6535 HA  |
| <b>Ausführung / model / exécution / modello / modelo</b>   | KA   | KA TICN  |
| ØD P l <sub>1</sub> l <sub>2</sub> l <sub>s</sub> l <sub>4</sub> Ød <sub>1</sub> Ød <sub>2</sub> Ød <sub>s</sub> z GT BT ID  |  |  |
| M 4 0,7 48 7 7,9 36 3,10 6 4,2 3 6 8,4 3,3   | 037555   | 033211   |
| M 5 0,8 54 9 9,9 36 3,90 6 5,3 3 7,5 10,4 4,2  | 037556   | 037128   |
| M 6 1 62 10 11,3 36 4,70 8 6,3 3 9 11,8 5,0  | 037557   | 037129   |
| M 8 1,25 74 13 14,1 40 6,40 10 8,4 3 12 14,6 6,8   | 037558   | 037130   |
| M 10 1,5 80 17 18,4 45 8,10 12 10,5 4 15 18,9 8,5  | 037559   | 037131   |
| M 12 1,75 90 20 21,5 45 9,95 14 12,6 4 18 22 10,2  | 037560   | 030206   |
| M 16 2 102 27 26,5 48 13,40 18 16,8 4 24 27 14,0   | 037561   | 030208   |



**VHM-Gewindefräser GFS mit Senkfase**

solid carbide thread milling cutters GFS with countersink / fraises à fileter GFS en carbure monobloc avec chanfrein / frese a filettare in metallo duro GFS con svasatura / fresas de roscado de metal duro GFS con avellanador

| Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo   | GFS N  | GFS N  |
|--|--|--|
| <b>Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13</b><br>ISO Metric coarse thread DIN 13<br>Filetage métrique ISO DIN 13<br>Filettatura metrica ISO DIN 13<br>Rosca métrica ISO DIN 13 |  |  |
|        |  |  |
| <b>Gewindetiefe / thread length / profondeur de filetage / profondità di filettatura / profundidad de rosca</b>  | 2 x D  | 2 x D  |
| <b>Einsatzgebiet / application / application</b><br>adatto per lavorazione di / aplicación   | 1.1-1.8 / 2.1-2.3<br>3.1-3.4 / 4.1-4.7<br>5.1-5.4 / 6.1-6.3<br>8.1-8.3 / 9.1-9.3 | 1.1-1.8 / 2.1-2.3<br>3.1-3.4 / 4.1-4.7<br>5.1-5.4 / 6.1-6.3<br>7.1.-7.3<br>8.1-8.3 / 9.1-9.3 |
| <b>Zylinderschaft / straight shank / queue cylindrique / gambo cilindrico / mango cilíndrico</b>   | DIN 6535 HA  | DIN 6535 HA  |
| <b>Ausführung / model / exécution / modello / modelo</b>   | KA   | KA TICN  |

| ØD      | P    | $l_1$ | $l_2$ | $l_s$     | $l_4$ | $\varnothing d_1$ | $\varnothing d_2$ | $\varnothing d_s$ | z | GT | BT   |  | ID     |        |
|---------|------|-------|-------|-----------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|---|----|------|---|--------|--------|
| M 4     | 0,7  | 48    | 9     | 9,3       | 36    | 3,10              | 6                 | 4,2               | 3 | 8  | 9,8  | 3,3   | 111825 | 107092 |
| M 5     | 0,8  | 54    | 11    | 11,5      | 36    | 3,90              | 6                 | 5,3               | 3 | 10 | 12,0 | 4,2   | 111826 | 107093 |
| M 6     | 1    | 62    | 13    | 14,3      | 36    | 4,70              | 8                 | 6,3               | 3 | 12 | 14,8 | 5,0   | 111827 | 107094 |
| M 8     | 1,25 | 74    | 18    | 19,1      | 40    | 6,40              | 10                | 8,4               | 3 | 16 | 19,6 | 6,8   | 111828 | 107095 |
| M 10    | 1,5  | 80    | 22    | 22,9      | 45    | 8,10              | 12                | 10,5              | 4 | 20 | 23,4 | 8,5   | 111819 | 107086 |
| M 12    | 1,75 | 90    | 25    | 26,7      | 45    | 9,95              | 14                | 12,6              | 4 | 24 | 27,2 | 10,2  | 111820 | 107087 |
| M 14    | 2    | 102   | 31    | 32,5      | 48    | 11,50             | 16                | 14,7              | 4 | 28 | 33,0 | 12,0  | 111821 | 107088 |
| M 16    | 2    | 102   | 35    | 36,6      | 48    | 13,40             | 18                | 16,8              | 4 | 32 | 37,1 | 14,0  | 111822 | 107089 |
| M 18/20 | 2,5  | 125   | 41    | 43,2/44,2 | 50    | 13,95             | 22                | 19/21             | 4 | 40 | 44,7 | 15,5/17,5   | 111823 | 107090 |
|         |      |       |       |           |       |                   |                   |                   |   |    |      |   |        |        |
|         |      |       |       |           |       |                   |                   |                   |   |    |      |   |        |        |
|         |      |       |       |           |       |                   |                   |                   |   |    |      |   |        |        |



# VHM-Gewindefräser GFS mit Senkfase

solid carbide thread milling cutters GFS with countersink / fraises à fileter GFS en carbure monobloc avec chanfrein / frese a filettare in metallo duro GFS con svasatura / fresas de roscado de metal duro GFS con avellanador


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>GFS TIH</b>   |
| <b>Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13</b><br>ISO Metric coarse thread DIN 13<br>Filetage métrique ISO DIN 13<br>Filettatura metrica ISO DIN 13<br>Rosca métrica ISO DIN 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Gewindetiefe / thread length / profondeur de filetage / profondità di filettatura / profundidad de rosca</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 x D  |
| <b>Einsatzgebiet / application / application</b><br>adatto per lavorazione di / aplicación   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2-1.9 / 2.3<br>3.1-3.4 / 4.5-4.7<br>5.3 / 7.1-7.3<br>9.1-9.3 |
| <b>Zylinderschaft / straight shank / queue cylindrique / gambo cilindrico / mango cilíndrico</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIN 6535 HA  |
| <b>Ausführung / model / exécution / modello / modelo</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KA TiCN  |

| <b>ØD</b> | <b>P</b> | <b>I<sub>1</sub></b> | <b>I<sub>2</sub></b> | <b>I<sub>s</sub></b> | <b>I<sub>4</sub></b> | <b>Ød<sub>1</sub></b> | <b>Ød<sub>2</sub></b> | <b>Ød<sub>s</sub></b> | <b>z</b> | <b>GT</b> | <b>BT</b> |     | <b>ID</b> |
|-----------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------|-----------|-----|-----------|
| M 6       | 1        | 62                   | 13                   | 14,3                 | 36                   | 4,70                  | 8                     | 6,3                   | 5        | 12        | 14,8      | 5,0 | 037132    |
| M 8       | 1,25     | 74                   | 18                   | 19,1                 | 40                   | 6,40                  | 10                    | 8,4                   | 5        | 16        | 19,6      | 6,8 | 036164    |
| M 10      | 1,5      | 80                   | 22                   | 22,9                 | 45                   | 8,10                  | 12                    | 10,5                  | 5        | 20        | 23,4      | 8,5 | 037133    |
|           |          |                      |                      |                      |                      |                       |                       |                       |          |           |           |     |           |
|           |          |                      |                      |                      |                      |                       |                       |                       |          |           |           |     |           |
|           |          |                      |                      |                      |                      |                       |                       |                       |          |           |           |     |           |
|           |          |                      |                      |                      |                      |                       |                       |                       |          |           |           |     |           |
|           |          |                      |                      |                      |                      |                       |                       |                       |          |           |           |     |           |



**VHM-Gewindefräser GFS mit Senkfase**

solid carbide thread milling cutters GFS with countersink / fraises à fileter GFS en carbure monobloc avec chanfrein / frese a filettare in metallo duro GFS con svasatura / fresas de roscado de metal duro GFS con avellanador

| Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo  | GFS N   | GFS N  |
|---|---|--|
| <b>Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13</b><br>ISO Metric fine thread DIN 13<br>Filetage métrique ISO à pas fin DIN 13<br>Filettatura metrica ISO passo fine DIN 13<br>Rosca métrica fina ISO DIN 13 |   |  |
|   |  |           |
| <b>Gewindetiefe / thread length / profondeur de filetage / profondità di filettatura / profundidad de rosca</b>   | 2 x D   | 2 x D  |
| <b>Einsatzgebiet / application / application</b><br>adatto per lavorazione di / aplicación  | 1.1-1.8 / 2.1-2.3<br>3.1-3.4 / 4.1-4.7<br>5.1-5.4 / 6.1-6.3<br>8.1-8.3 / 9.1-9.3    | 1.1-1.8 / 2.1-2.3<br>3.1-3.4 / 4.1-4.7<br>5.1-5.4 / 6.1-6.3<br>7.1.-7.3<br>8.1-8.3 / 9.1-9.3 |
| <b>Zylinderschaft / straight shank / queue cylindrique / gambo cilindrico / mango cilíndrico</b>  | DIN 6535 HA   | DIN 6535 HA  |
| <b>Ausführung / model / exécution / modello / modelo</b>  | KA  | KA TICN  |

| ØD           | P   | I <sub>1</sub> | I <sub>2</sub> | I <sub>s</sub> | I <sub>4</sub> | Ød <sub>1</sub> | Ød <sub>2</sub> | Ød <sub>s</sub> | z  | GT   | BT   |  | ID            |
|--------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|------|------|---|---------------|
| MF 6 x 0,75  | 62  | 13             | 13,8           | 36             | 4,90           | 8               | 6,3             | 3               | 12 | 14,5 | 5,2  |  | 108883 108910 |
| MF 8 x 0,75  | 74  | 17             | 17,7           | 40             | 6,80           | 10              | 8,4             | 3               | 16 | 18,5 | 7,2  |  | 108884 108911 |
| MF 8 x 1     | 74  | 18             | 18,4           | 40             | 6,60           | 10              | 8,4             | 3               | 16 | 19,0 | 7,0  |  | 108885 108912 |
| MF 10 x 1    | 80  | 21             | 22,5           | 45             | 8,50           | 12              | 10,5            | 4               | 20 | 23,0 | 9,0  |  | 108877 108904 |
| MF 10 x 1,25 | 80  | 22             | 22,9           | 45             | 8,30           | 12              | 10,5            | 4               | 20 | 23,5 | 8,8  |  | 108878 108905 |
| MF 12 x 1    | 90  | 25             | 26,6           | 45             | 10,40          | 14              | 12,6            | 4               | 24 | 27,5 | 11,0 |  | 108879 108906 |
| MF 12 x 1,5  | 90  | 26             | 27,5           | 45             | 10,00          | 14              | 12,6            | 4               | 24 | 28,0 | 10,5 |  | 108880 108907 |
| MF 14 x 1,5  | 102 | 31             | 32,1           | 48             | 12,00          | 16              | 14,7            | 4               | 28 | 33,0 | 12,5 |  | 108881 108908 |
| MF 16 x 1,5  | 102 | 34             | 35,2           | 48             | 13,90          | 18              | 16,8            | 4               | 32 | 36,0 | 14,5 |  | 108882 108909 |
|              |     |                |                |                |                |                 |                 |                 |    |      |      |   |               |
|              |     |                |                |                |                |                 |                 |                 |    |      |      |   |               |
|              |     |                |                |                |                |                 |                 |                 |    |      |      |   |               |



## Prozessbeschreibung für VHM-Zirkularbohrgewindefräser ZBGF

process description for solid carbide circular thread milling cutters ZBGF /  
cycle de fonctionnement pour fraise carbure à percer-fileter circulaire ZBGF /  
descrizione del processo per fresa per filettatura circolare in metallo duro ZBGF /  
descripción del proceso para fresa por interpolación de metal duro ZBGF




| Prozessbeschreibung |  |
|---------------------|--|
| 1.                  | Startposition Gewindemitte anfahren                    |
| 2.                  | Auf radiale Gewindetiefe fahren                        |
| 3.                  | Gewindefräsen zirkular, Gang für Gang auf Gewindetiefe |
| 4.                  | Ausfahrtschleife in Bohrungsmitte                      |
| 5.                  | Wegfahren auf Startposition, Ende der Bearbeitung      |

| Lavorazione |  |
|-------------|--|
| 1.          | Posizione iniziale, avvicinarsi al centro del filetto  |
| 2.          | Guidare alla profondità della filettatura radiale  |
| 3.          | Fresatura di filetti circolari, scanalatura per scanalatura fino alla profondità della filettatura |
| 4.          | Anello di estensione nel centro del foro   |
| 5.          | Ripartire dalla posizione iniziale, fine lavorazione   |

| Machining steps |  |
|-----------------|--|
| 1.              | Move to intial position above centre of thread                   |
| 2.              | Move to radial thread depth                                      |
| 3.              | Circular thread milling, thread per thread to final thread depth |
| 4.              | Exit path in centre of bore hole                                 |
| 5.              | Return to initial position, end of machining cycle               |

| Instrucciones |   |
|---------------|---|
| 1.            | Posicionar en el centro de la rosca.  |
| 2.            | Mover a la profundidad de la rosca.   |
| 3.            | Fresar por interpolación diente a diente hasta completar la longitud de la rosca. |
| 4.            | Salir del recorrido al centro de la rosca.  |
| 5.            | Volver a la posición inicial, fin del ciclo de trabajo.                           |

| Comment procéder |  |
|------------------|--|
| 1.               | Positionnement de l'outil centre filetage                          |
| 2.               | Engagement radial jusqu'à la profondeur de filetage                |
| 3.               | Fraisage filet circulaire, pas par pas à la profondeur de filetage |
| 4.               | Recentrage de l'outil par boucle                                   |
| 5.               | Retrait de l'outil et retour à la position initiale                |


|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo</b>   |  | <b>ZBGF H</b>   |
| <b>Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 / Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13</b><br>ISO Metric coarse thread DIN 13 / ISO Metric fine thread DIN 13<br>Filetage métrique ISO DIN 13 / Filetage métrique ISO à pas fin DIN 13<br>Filettatura metrica ISO DIN 13 / Filettatura metrica ISO passo fine DIN 13<br>Rosca métrica ISO DIN 13 / Rosca métrica fina ISO DIN 13 |  |   |
|    |  |  |
| <b>Gewindetiefe / thread length / profondeur de filetage / profondità di filettatura / profundidad de rosca</b>   |  | 2,5 x D   |
| <b>Einsatzgebiet / application / application</b><br>adatto per lavorazione di / aplicación  |  | 1.5-1.9 / 3.1-3.4<br>6.2-6.3 / 7.2-7.3  |
| <b>Zylinderschaft / straight shank / queue cylindrique / gambo cilindrico / mango cilíndrico</b>  |  | DIN 6535 HA   |
| <b>Ausführung / model / exécution / modello / modelo</b>  |  | LH BA   |

| ØD       | P    | $l_1$ | $l_2$ | $l_3$ | $\varnothing d_1$ | $\varnothing d_2$ | z | GT   | ID     |
|----------|------|-------|-------|-------|-------------------|-------------------|---|------|--------|
| M 3-4    | 0,5  | 58    | 1,5   | 8,2   | 2,3               | 6                 | 4 | 7,5  | 104801 |
| M 4-5    | 0,7  | 58    | 2,1   | 11,2  | 3,1               | 6                 | 4 | 10   | 104806 |
| M 5-6    | 0,8  | 58    | 2,4   | 13,7  | 3,9               | 6                 | 4 | 12,5 | 026511 |
| M 6-8    | 1    | 58    | 3     | 17,6  | 4,7               | 6                 | 4 | 16   | 067235 |
| M 8-10   | 1,25 | 62    | 3,75  | 22    | 6,4               | 8                 | 4 | 20   | 067238 |
| M 10-12  | 1,5  | 76    | 4,5   | 27,5  | 8,1               | 10                | 4 | 25   | 055302 |
| M 12-14  | 1,75 | 76    | 5,25  | 32,8  | 9,8               | 10                | 4 | 30   | 067239 |
| M 14-16  | 2    | 88    | 6     | 38,2  | 11,5              | 12                | 4 | 35   | 104890 |
| M 16-18  | 2    | 92    | 6     | 43,2  | 13,4              | 14                | 4 | 40   | 104893 |
| MF 8-10  | 0,75 | 62    | 2,25  | 22    | 6,8               | 8                 | 4 | 20   | 104937 |
| MF 10-12 | 1    | 76    | 3     | 27,5  | 8,5               | 10                | 4 | 25   | 104799 |



## Prozessbeschreibung für VHM-Bohrgewindefräser BGF

machining steps for solid carbide drill and thread milling cutter BGF /  
réalisation d'un filetage avec la fraise à percer-fileter en carbure monobloc BGF /  
lavorazione foratura e fresatura delle filettature in metallo duro BGF /  
instrucciones para el mecanizado con broca-fresa de rosado de metal duro BGF



| Prozessbeschreibung |   |
|---------------------|---|
| 1.                  | Startposition Bohrungsmitte anfahren                        |
| 2.                  | Bohren des Kernloches mit Ansenken der 90° Fase             |
| 3.                  | Rückzug des Werkzeuges aus der Bohrung zum Entspannen       |
| 4.                  | Verfahren auf Startposition des Gewindefräsykluses          |
| 5.                  | Mit Einfahrtschleife auf radiale Gewindetiefe fahren        |
| 6.                  | Fräsen des Gewindes   |
| 7.                  | Beenden des Gewindefräsvorganges mit einer Ausfahrtschleife |
| 8.                  | Wegfahren auf Startposition, Ende der Bearbeitung           |


| Machining steps |   |
|-----------------|---|
| 1.              | Travel to center of machined hole (start position)    |
| 2.              | Drilling of core diameter and 90° countersinking      |
| 3.              | Retraction of tool from drilled hole for chip removal |
| 4.              | Plunge to desired thread depth                        |
| 5.              | Approach to radial thread depth with descending loop  |
| 6.              | Thread milling  |
| 7.              | After machining run-out loop back to center           |
| 8.              | End of thread milling process                         |

| Comment procéder |   |
|------------------|---|
| 1.               | Positionnement au point de départ dans l'axe du perçage |
| 2.               | Usinage du perçage et du chanfrein 90°                  |
| 3.               | Remonter la fraise hors du trou et débourrer            |
| 4.               | Positionnement au point de départ du cycle de fraisage  |


| Comment procéder |  |
|------------------|--|
| 5.               | Plongée radiale à la cote nominale sur une trajectoire hélicoïdale |
| 6.               | Usinage du filetage  |
| 7.               | Retour dans l'axe du perçage par une sortie hélicoïdale            |
| 8.               | Retour au point de départ, fin du cycle de fraisage                |

| Lavorazione |   |
|-------------|---|
| 1.          | Posizionarsi al centro del foro da maschiare (posizione di partenza)  |
| 2.          | Eseguire la foratura e lo smusso di 90°                               |
| 3.          | Uscire dal preforo per evacuare i trucioli                            |
| 4.          | Ritornare alla posizione di partenza                                  |
| 5.          | Avvicinarsi con ciclo decrescente alla profondità del filetto radiale |
| 6.          | Fresatura in interpolazione del filetto                               |
| 7.          | Quindi riportarsi a centro foro                                       |
| 8.          | Ritornare alla posizione di partenza                                  |

| Instrucciones |  |
|---------------|--|
| 1.            | Posicionar la fresa al centro del agujero (posición de inicio) |
| 2.            | Taladrado del agujero y avellanado de 90°                      |
| 3.            | Retracción de la herramienta para evacuación de virutas        |
| 4.            | Bajar a la profundidad de rosca radial con círculo descendente |
| 5.            | Acceso a profundidad de rosca radial con círculo descendente.  |
| 6.            | Fresado de rosca   |
| 7.            | Después ciclo de salida al centro                              |
| 8.            | Regreso a la posición de inicio, mecanizado terminado          |

| Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo   |      |                |                |                |                |                |                 |                 |                 |                 |   |                     |                     | BGF W   | BGF W  |
|--|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|---|--|
| <b>Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13</b><br>ISO Metric coarse thread DIN 13<br>Filetage métrique ISO DIN 13<br>Filettatura metrica ISO DIN 13<br>Rosca métrica ISO DIN 13 |      |                |                |                |                |                |                 |                 |                 |                 |   |                     |                     |     | <br> |
| <b>Gewindetiefe / thread length / profondeur de filetage / profondità di filettatura / profundidad de rosca</b>  |      |                |                |                |                |                |                 |                 |                 |                 |   |                     |                     | 2 x D   | 2 x D  |
| <b>Einsatzgebiet / application / application</b><br>adatto per lavorazione di / aplicación   |      |                |                |                |                |                |                 |                 |                 |                 |   |                     |                     | 3.1-3.4 / 4.2<br>5.1-5.4 / 8.1-8.3  | 3.1-3.4 / 5.1-5.4<br>8.1-8.3   |
| <b>Zylinderschaft / straight shank / queue cylindrique / gambo cilindrico / mango cilíndrico</b>   |      |                |                |                |                |                |                 |                 |                 |                 |   |                     |                     | DIN 6535 HA   | DIN 6535 HA  |
| <b>Ausführung / model / exécution / modello / modelo</b>   |      |                |                |                |                |                |                 |                 |                 |                 |   |                     |                     | KA  | KA FNT   |
| ØD   | P    | I <sub>1</sub> | I <sub>e</sub> | I <sub>4</sub> | I <sub>6</sub> | I <sub>7</sub> | Ød <sub>k</sub> | Ød <sub>2</sub> | Ød <sub>s</sub> | Ød <sub>1</sub> | z | GT / I <sub>2</sub> | BT / I <sub>s</sub> | ID  |  |
| M 3 *  | 0,5  | 49             | 7,3            | 36             | 0,5            | 7              | 2,5             | 6               | 3,2             | 2,45            | 2 | 6                   | 6,9                 | 025818  | 025819   |
| M 4  | 0,7  | 49             | 9,4            | 36             | 0,7            | 9              | 3,3             | 6               | 4,2             | 3,24            | 2 | 8                   | 8,9                 | 025820  | 025821   |
| M 5  | 0,8  | 55             | 11,7           | 36             | 0,8            | 11             | 4,2             | 6               | 5,3             | 4,1             | 2 | 10                  | 11                  | 025822  | 025823   |
| M 6  | 1    | 62             | 14,5           | 36             | 1              | 14             | 5               | 8               | 6,3             | 4,85            | 2 | 12                  | 13,7                | 025824  | 025825   |
| M 8  | 1,25 | 74             | 18,2           | 40             | 1,3            | 17             | 6,8             | 10              | 8,4             | 6,45            | 2 | 16                  | 17,1                | 025828  | 025829   |
| M 10   | 1,5  | 79             | 23,4           | 45             | 1,5            | 22             | 8,5             | 12              | 10,5            | 8,08            | 2 | 20                  | 22,2                | 025831  | 025832   |
| M 12   | 1,75 | 89             | 27,1           | 45             | 1,5            | 26             | 10,3            | 14              | 12,6            | 9,74            | 2 | 24                  | 25,6                | 025833  | 025834   |
| M 14   | 2    | 102            | 32,8           | 48             | 1,5            | 31             | 12              | 16              | 14,7            | 11,35           | 2 | 28                  | 31,1                | 025835  | 025836   |
| M 16   | 2    | 102            | 37,1           | 48             | 1,5            | 36             | 14              | 18              | 16,8            | 13,28           | 2 | 32                  | 35,2                | 025837  | 025838   |
| * M 3 ohne Kühlkanal / M 3 without internal coolant / M 3 sans lubrification interne / M 3 senza lubrificazione interna / M 3 sin refrigeración interna                    |      |                |                |                |                |                |                 |                 |                 |                 |   |                     |                     |  |  |

\* M 3 ohne Kühlkanal / M 3 without internal coolant / M 3 sans lubrification interne / M 3 senza lubrificazione interna / M 3 sin refrigeración interna

| Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo   | BGF W   | BGF W                        |
|--|---|------------------------------|
| <b>Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13</b><br>ISO Metric fine thread DIN 13<br>Filetage métrique ISO à pas fin DIN 13<br>Filettatura metrica ISO passo fine DIN 13<br>Rosca métrica fina ISO DIN 13  |   |                              |
|  <p>The technical drawing illustrates the geometry of a metric fine thread DIN 13 tap. It shows the tap's profile with various dimensions labeled: <math>l_e</math>, <math>l_s</math>, <math>l_7</math>, <math>d_s</math>, <math>D</math>, <math>GT</math>, <math>BT</math>, <math>l_1</math>, <math>l_4</math>, <math>l_6</math>, <math>l_2</math>, <math>l_7</math>, <math>A5^\circ</math>, and <math>60^\circ</math>. A cross-sectional view at the bottom left shows the internal structure with a lead angle of <math>P</math>.</p> |   |                              |
| <b>Gewindetiefe / thread length / profondeur de filetage / profondità di filettatura / profundidad de rosca</b>  | 2 x D   | 2 x D                        |
| <b>Einsatzgebiet / application / application</b><br>adatto per lavorazione di / aplicación   | 3.1-3.4 / 4.2<br>5.1-5.4 / 8.1-8.3  | 3.1-3.4 / 5.1-5.4<br>8.1-8.3 |
| <b>Zylinderschaft / straight shank / queue cylindrique / gambo cilindrico / mango cilíndrico</b>   | DIN 6535 HA   | DIN 6535 HA                  |
| <b>Ausführung / model / exécution / modello / modelo</b>   | KA  | KA FNT                       |

| ØD          | P   | $l_1$ | $l_e$ | $l_4$ | $l_6$ | $l_7$ | $\varnothing d_k$ | $\varnothing d_2$ | $\varnothing d_s$ | $d_1$ | z  | $GT / l_2$ | $BT / l_s$ | ID     |
|-------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|----|------------|------------|--------|
| MF 8 x 1    | 74  | 18,8  | 40    | 1     | 18    | 7     | 10                | 8,4               | 6,79              | 2     | 17 | 17,7       | 025839     | 025840 |
| MF 10 x 1   | 79  | 23,2  | 45    | 1     | 22    | 9     | 12                | 10,5              | 8,75              | 2     | 21 | 21,9       | 025841     | 025842 |
| MF 12 x 1   | 89  | 26,4  | 45    | 1     | 26    | 11    | 14                | 12,6              | 10,74             | 2     | 24 | 24,9       | 025843     | 025844 |
| MF 12 x 1,5 | 89  | 28,2  | 45    | 1,5   | 27    | 10,5  | 14                | 12,6              | 10,06             | 2     | 25 | 26,8       | 025845     | 025846 |
| MF 14 x 1,5 | 102 | 31,5  | 48    | 1,5   | 30    | 12,5  | 16                | 14,7              | 12,01             | 2     | 28 | 29,8       | 025847     |        |
| MF 16 x 1,5 | 102 | 36,3  | 48    | 1,5   | 35    | 14,5  | 18                | 16,8              | 13,95             | 2     | 33 | 34,3       | 025849     |        |
|             |     |       |       |       |       |       |                   |                   |                   |       |    |            |            |        |
|             |     |       |       |       |       |       |                   |                   |                   |       |    |            |            |        |
|             |     |       |       |       |       |       |                   |                   |                   |       |    |            |            |        |
|             |     |       |       |       |       |       |                   |                   |                   |       |    |            |            |        |
|             |     |       |       |       |       |       |                   |                   |                   |       |    |            |            |        |





**Gewindefrässysteme mit Wendeplatten**

162 - 169

thread milling systems with inserts / systèmes de fraises à fileter à plaquettes / sistemi di frese per filettare con inserti / sistemas de fresado de rosca con placas

**Wie gehe ich vor? Erklärung zur Anwendungstabelle**

163

how to proceed - explanation of the application table / comment procéder - explication du tableau d'application / come procedere - spiegazione della tabella d'impiego / cómo proceder - explicación de la tabla de uso

**Typenbezeichnungen**

164

types / types / tipi / tipos

**Anwendungsspezifikationen**

165

application specifications / spécificités d'application / specificazione di applicazione / especificaciones de aplicación

**BFW-Gewindefräshalter mit VHM-Gewindefräsplatten**

166

holder with solid carbide milling cutter inserts / porte-outils à plaquettes en carbure monobloc / porta-utensile con inserti in metallo duro / portaherramientas de rosado con placas de metal duro

**GFK-Gewindefräskopf mit VHM-Gewindefräsplatten**

166

thread milling head with solid carbide milling cutter inserts / tête de fraise à fileter à plaquettes en carbure monobloc / teste di frese a filettare con inserti in metallo duro / fresa de rosado con placas de metal duro

**AFK-Aufsteck-Gewindefräskopf mit VHM-Gewindefräsplatten**

167

shell milling head with solid carbide milling cutter inserts / fraise avec alésage à plaquettes en carbure monobloc / frese a manicotto con inserti in metallo duro / portafresas de rosado con placas de metal duro

**VHM-Gewindefräsplatten und Zubehör**

168 - 169

solid carbide milling cutter inserts and accessories / plaquettes à fileter en carbure monobloc et accessoires / inserti in metallo duro ed accessori / placas de fresado de metal duro y accesorios

## Erklärung zur Anwendungstabelle Gewindefrässysteme mit Wendeplatten

Wie gehe ich vor?

- Welche Anbindung wird benötigt?
- a) Zylinderschaft BFW S. 166
- b) Gewindefräskopf (Anzugsgewinde M beachten) GFK S. 166
- c) Aufsteckfräskopf (Bohr-Ø d2 beachten) AFK S. 167
- Einsatzgebiet auswählen
- Schnittgeschwindigkeit ( $v_c$  m/min) der Tabelle entnehmen
- fz mm/Z (min. und max.) der Tabelle entnehmen

## Spiegazione della tabella d'impiego Sistemi di fresa per filettare con inserti

Come procedere:

- Tipo di attacco
- a) Gambo cilindrico BFW vedi pagina 166
- b) Testa di frese a filettare (attacco a vite M) GFK vedi pagina 166
- c) Frese a manicotti (rispettare il Ø foro d2) AFK vedi pagina 167
- Scegliere l'impiego
- Velocità di taglio ( $v_c$  m/min) vedi tabella
- Avanzamento per dente (fz mm/Z) vedi tabella (min. e max.)

## Explanation of the application table Thread milling systems with inserts

How to proceed:

- Which type of adapter do you require?
- a) Straight shank BFW see page 166
- b) Thread milling head (tightening thread M) GFK see page 166
- c) Shell milling head (pay attention to bore hole Ø d2) AFK S. 167
- Select application
- Cutting speed ( $v_c$  m/min) see table
- Feed per tooth (fz mm/Z) see table (min. and max.)

## Explicación de la tabla de uso Sistemas de fresado de rosca con placas

Cómo proceder:

- ¿Que tipo de conexión necesita?
- a) Mango cilíndrico BFW véase página 166
- b) Fresa de rosado (mango rosado M) GFK véase página 166
- c) Portafresas de rosado (atención al Ø de taladrado d2) AFK S. 167
- Seleccionar la aplicación
- Velocidad de corte ( $v_c$  m/min) véase tabla
- Avance por diente (fz mm/Z) véase tabla (min. y max.)

## Explication du tableau d'application Systèmes de fraises à fileter à plaquettes

Comment procéder:

- Type d'attachement
- a) Queue cylindrique BFW voir page 166
- b) Tête de fraise à fileter (vissage M) GFK voir page 166
- c) Fraise avec alésage (respecter le Ø de perçage d2) AFK voir page 167
- Sélectionnez l'application
- Vitesse de coupe ( $v_c$  m/min) voir tableau
- Avance par dent (fz mm/Z) voir tableau (mini et maxi)

## Anwendungstabelle separat beiliegend

Application table enclosed separately / Tableau d'application joint séparément / Tabella d'impiego allegata separatamente / Tabla de uso adjunta por separado



**Modulare Frässysteme /**

thread milling systems with inserts / systèmes de fraises à fileter à plaquettes / sistemi di frese per filettare con inserti / sistemas de fresado de rosca con placas

Typenbezeichnung /  
type / type / tipo / tipo

Ausführungen /  
models / exécutions / modelli / modelos

**BFW**



Gewindefräshalter mit VHM-Gewindefräsplatten für Gewindegrößen ab M20x1,5 und Regelgewinde ab M24; Steigung 0,75-6,0 mm, bzw. 32-4 Gang/1". Flanken  $\neq$  60°/ 55°.  
Einsatz in sämtlichen Werkstoffen, mit innerer Kühlmittelzufuhr, mit Zylinderschaft DIN 1835 B.

Holder with solid carbide milling cutter inserts for fine threads starting with M20x1.5 and standard threads starting with M24; pitch 0.75 - 6.0 mm or 32-4 threads/1". Flanks  $\neq$  60°/ 55°.  
Applicable for all working materials, with internal coolant, with straight shank acc. DIN 1835 B.

Porte-outils à plaquettes en carbure monobloc pour filetages métriques à partir de M20x1,5 pour les pas fins et de M24x3 pour les pas gros, pas de 075 - 6,0 mm ou 32-4 f/1".  
Flancs  $\neq$  60°/ 55°. Convient pour toutes les matières, avec lubrification interne, avec queue cylindrique selon DIN 1835 B.

Porta-utensile con inserti in metallo duro per filettature metriche fini a partire da M20x1,5 e metriche da M24, passi 0,75 - 6,0 mm o 32-4 fx1". Fianchi  $\neq$  60°/ 55°. Adatto per lavorare quasi tutti i materiali, con lubrificazione interna, con gambo cilindrico secondo DIN 1835 B.

Portaherramientas con placas de metal duro para roscas finas a partir de M20x1,5 y roscas estándares a partir de M24; paso 0,75 - 6,0 mm o 32-4 hilos/1". Flancos  $\neq$  60°/ 55°.  
Aplicable para todos materiales, con refrigeración interna, con mango cilíndrico según DIN 1835 B.

**GFK**



Gewindefräskopf mit VHM-Gewindefräsplatten für Gewindegrößen ab M24x1,5 und Regelgewinde ab M27; Steigung 1,5-6,0 mm, bzw. 32-4 Gang/1".  
Flanken  $\neq$  60°/ 55°.  
Einsatz in sämtlichen Werkstoffen, mit innerer Kühlmittelzufuhr, mit Anzugsgewinde.

Thread milling head with solid carbide milling cutter inserts for fine threads starting with M24x1.5 and standard threads starting with M27; pitch 1.5-6.0 mm or 32-4 threads/1".  
Flanks  $\neq$  60°/ 55°.  
Applicable for all working materials, with internal coolant, with tightening thread.

Tête de fraise à fileter à plaquettes en carbure monobloc pour filetages métriques à partir de M24x1,5 pour les pas fins et de M27x3 pour les pas gros, pas de 075 - 6,0 mm ou 32-4 f/1".  
Flancs  $\neq$  60°/ 55°.  
Convient pour toutes les matières, avec lubrification interne, avec attachement à visser.

Teste di frese a filettare con inserti in metallo duro per filettature metriche fini a partire da M24x1,5 e metriche da M27 passi 0,75 - 6,0 mm o 32-4 fx1".  
Fianchi  $\neq$  60°/ 55°.  
Adatto per lavorare quasi tutti i materiali, con lubrificazione interna, e attacco a vite.

Fresa de roscado con placas de metal duro para roscas finas a partir de M24x1,5 y roscas estándares a partir de M27; paso 1,5-6,0 mm o 32-4 hilos/1". Flancos  $\neq$  60°/ 55°.  
Aplicable para todos materiales, con refrigeración interna, con mango roscado.

**AFK**



Aufsteck-Gewindefräskopf mit VHM-Gewindefräsplatten für Gewindegrößen ab M54x1,5 und Regelgewinde ab M60; Steigung 0,75-6,0 mm, bzw. 16-4 Gang/1".  
Flanken  $\neq$  60°/ 55°.  
Einsatz in sämtlichen Werkstoffen, mit innerer Kühlmittelzufuhr.

Shell milling head with solid carbide milling cutter inserts for fine threads starting with M54x1.5 and standard threads starting with M60x5,5; pitch 0.75-6.0 mm or 16-4 threads/1".  
Flanks  $\neq$  60°/ 55°.  
Applicable for all working materials, with internal coolant.

Fraise avec alésage à plaquettes en carbure monobloc pour filetages métriques à partir de M54x1,5 pour les pas fins et de M60x5,5 pour les pas gros, pas de 075 - 6,0 mm ou 16-4 f/1".  
Flancs  $\neq$  60°/ 55°.  
Convient pour toutes les matières, avec lubrification interne.

Frese a manicotto con inserti in metallo duro per filettature metriche fini a partire da M54x1,5 e metriche da M60 passi 0,75 - 6,0 mm o 32-4 fx1".  
Fianchi  $\neq$  60°/ 55°.  
Adatto per lavorare quasi tutti i materiali, con lubrificazione interna.

Portafresas de roscado con placas de metal duro para roscas finas a partir de M54x1,5 y roscas estándares a partir de M60; paso 0,75-6,0 mm o 16-4 hilos/1".  
Flancos  $\neq$  60°/ 55°.  
Aplicable para todos materiales, con refrigeración interna.

## Gewindefräsen mit Gewindefrässystemen - Wendeplatten

Um Profilüberschneidungen zu vermeiden sollte der Fräserdurchmesser bei Regelgewinde 2/3 (bei Feingewinden 3/4) vom Nenndurchmesser nicht übersteigen.

### Vorteile

- nur ein Werkzeug für:
  - unterschiedliche Steigungen und Gewindegrößen
  - Durchgang- und Sackloch
  - für Rechts- und Linksgewinde
  - sämtliche Toleranzen
- hohe Prozesssicherheit (kurze Frässpäne, Werkzeugbruch führt nicht unbedingt zum Gewindeausschuss)
- hohe Qualität der Gewindefläche
- für große Gewindetiefen geeignet (geringe Schnittkräfte)
- auch bei großen Gewindetiefen absolut zylindrische Gewinde
- für kleine Serien mit wechselnden Steigungen sehr gut geeignet

### Nachteil

- Bauteile mit mehreren gleichen Gewinden andere Verfahren wirtschaftlicher

## Thread milling with thread milling systems - inserts

In order to avoid profile damage the milling cutter diameter should not exceed 2/3 (3/4 for fine threads) of the nominal diameter.

### Advantages

- only one tool for:
  - different pitch and thread sizes
  - through and blind hole
  - right and left hand threads
  - all tolerances
- high process security (short chips, tool breakage does not necessarily lead to defective threads)
- high thread surface quality
- suitable for large thread depths (low cutting forces)
- completely cylindrical threads also for large thread depth
- well suited for small series with varying pitch

### Disadvantage

- other more economical procedures for workpieces with several identical threads

## Fraisage de filetages avec systèmes à plaquettes

Pour éviter de recouper le profil, le diamètre de la fraise ne devra pas excéder 2/3 du diamètre nominal du filetage à réaliser pour les pas gros (3/4 pour les pas fins).

### Avantages

- un seul outil pour :
  - filetages de diamètres et de pas différents
  - trous borgnes et débouchants
  - filetages à droite et à gauche
  - toutes les tolérances
- grande fiabilité du process (copeaux courts, un bris d'outil n'entraîne pas obligatoirement une non-conformité)
- excellente qualité de surface
- convient pour taraudages profonds (efforts de coupe réduits)
- filetages parfaitement cylindriques même pour les taraudages profonds
- convient pour les filetages de pas différents réalisés en petites séries

### Inconvénients

- autres procédés plus économiques pour les pièces ayant plusieurs filetages identiques

## Frese per filettare con inserti

Per evitare danni al profilo del filetto la fresa deve avere un D max. di 2/3 del diametro di maschiatura (e 3/4 per passi fini).

### Vantaggi

- un solo utensile per:
  - diversi passi e diametri
  - fori ciechi e passanti
  - filettatura destra e sinistra
  - tutte le tolleranze
- estrema sicurezza nella esecuzione dei filetti
- alta qualità della superficie dei filetti
- forze di taglio molto basse
- filettature profonde perfettamente assiali
- molto indicate per piccole serie con vari passi

### Svantaggi

- altri sistemi più economici per pezzi con molte filettature uguali

## Fresado de rosca con sistemas de fresado de rosca con placas

Para evitar deterioro del perfil: el diámetro de fresa no debe exceder 2/3xD (3/4xD para roscas finas) del diámetro nominal.

### Ventajas

- solamente una herramienta para:
  - varias pasos y diámetros
  - agujero pasante y agujero ciego
  - rosca derecha y izquierda
  - todas las tolerancias
- alta seguridad de proceso (viruta corta, rotura de la herramienta no debe resultar en una rosca deteriorada)
- alta calidad de la superficie de la rosca
- apto para largas profundidades de rosca (fuerzas de corte escasas)
- roscas completamente cilíndricos, también para largas profundidades de rosca
- perfectamente apto para pequeñas series con pasos cambiantes

### Desventaja

- otras procedimientos más económicos para piezas con varias roscas idénticas



## BFW / GFK

### BFW für Gewinde ab M20x1,5 und Regelgewinde ab M24, GFK für Gewinde ab M24x1,5 und Regelgewinde ab M27

BFW for fine threads starting with M20x1.5 and standard threads starting with M24x3,  
GFK for fine threads starting with M24x1.5 and standard threads starting with M27x3 /

BFW pour filetages métriques à partir de M20x1,5 pour les pas fins et de M24x3 pour les pas gros,  
GFK pour filetages métriques à partir de M24x1,5 pour les pas fins et de M27x3 pour les pas gros

BFW per filettature metriche fini a partire da M20x1,5 e metriche da M24,  
GFK per filettature metriche fini a partire da M24x1,5 e metriche da M27


BFW para roscas finas a partir de M20x1,5 y roscas estándares a partir de M24,  
GFK para roscas finas a partir de M24x1,5 y roscas estándares a partir de M27

#### Um Profilverletzungen zu vermeiden: Fräserdurchmesser max. $\frac{3}{4} \times D$ (bei Feingewinden $\frac{3}{4} \times D$ )

in order to avoid profile damage: milling cutter diameter max.  $\frac{3}{4} \times D$  ( $\frac{3}{4} \times D$  for fine threads) /  
pour éviter de recouper le profil, le diamètre de la fraise ne devra pas excéder  $\frac{3}{4} \times D$  pour les pas gros ( $\frac{3}{4} \times D$  pour les pas fins) /  
per evitare danni al profilo del filetto la fresa deve avere un D max. di  $\frac{3}{4}$  del diametro di maschiatura (e  $\frac{3}{4}$  per passi fini) /  
para evitar deterioro del perfil: diámetro de fresa máximo  $\frac{3}{4} \times D$  ( $\frac{3}{4} \times D$  para roscas finas)

## BFW


BFW-Gewindefräshalter mit VHM-Gewindefräsplatten mit innerer axialem Kühlmitteldurchfluss / BFW holder with solid carbide milling cutter inserts with axial internal coolant / BFW porte-outils à plaquettes en carbure monobloc avec lubrification interne axiale / BFW porta-utensile con inserti in metallo duro con lubrificazione interna assiale / BFW portaherramientas de roscado con placas de metal duro con refrigeración interior axial



| Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo | l1  | l2  | d1   | d2 | d3   | z | ID     |
|--|-----|-----|------|----|------|---|--------|
| BFW-017052-G05                               | 102 | 52  | 17,5 | 16 | 13   | 3 | 049748 |
| BFW-017076-G05                               | 126 | 76  | 17,5 | 16 | 13   | 3 | 049749 |
| BFW-020063-G1                                | 113 | 63  | 20   | 20 | 14,7 | 2 | 102094 |
| BFW-020095-G1                                | 145 | 95  | 20   | 20 | 14,7 | 2 | 102095 |
| BFW-030071-G2                                | 127 | 71  | 30   | 25 | 23,0 | 2 | 102096 |
| BFW-030105-G2                                | 161 | 105 | 30   | 25 | 23,0 | 2 | 102097 |
| BFW-033100-G2                                | 161 | 100 | 33   | 32 | 25,5 | 3 | 102098 |
| BFW-033150-G2                                | 210 | 150 | 33   | 32 | 25,5 | 3 | 111816 |
| BFW-042150-G3                                | 230 | 150 | 42   | 40 | 33   | 4 | 047083 |
| BFW-042200-G3                                | 280 | 200 | 42   | 40 | 33   | 4 | 049741 |
| BFW-050150-G3                                | 230 | 150 | 50   | 40 | 41,0 | 4 | 111817 |
| BFW-050200-G3                                | 280 | 200 | 50   | 40 | 41,0 | 4 | 111818 |

## GFK

GFK Gewindefräskopf mit VHM-Gewindefräsplatten mit innerer axialem Kühlmitteldurchfluss DEPO kompatibel / GFK thread milling head with solid carbide milling cutter inserts with axial internal coolant DEPO compatible / GFK tête de fraise à fileter à plaquettes en carbure monobloc avec lubrification interne axiale compatible avec DEPO / GFK teste di frese a filettare con inserti in metallo duro con lubrificazione interna assiale DEPO compatibile / GFK fresa de roscado con placas de metal duro con refrigeración interior axial DEPO compatible



| Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo | l1 | l2 | d1 | d3   | d4 | M  | z | ID     |
|--|----|----|----|------|----|----|---|--------|
| GFK-02002008-G1                              | 38 | 20 | 20 | 14,7 | 13 | 8  | 2 | 001971 |
| GFK-03003012-G2                              | 52 | 30 | 30 | 23,0 | 21 | 12 | 2 | 001972 |
| GFK-03303012-G2                              | 52 | 30 | 33 | 25,5 | 21 | 12 | 3 | 001973 |
| GFK-04203516-G3                              | 58 | 35 | 42 | 33,0 | 29 | 16 | 4 | 049742 |
| GFK-05003516-G3                              | 58 | 35 | 50 | 41,5 | 29 | 16 | 4 | 003380 |

**AFK**
**AFK Aufsteck-Gewindefräskopf mit VHM-Gewindefräsplatten mit innerer radialer Kühlmittelzufuhr**

AFK shell milling head with solid carbide milling cutter inserts with internal radial coolant /

AFK fraise avec alésage avec plaquettes en carbure monobloc avec lubrification interne radiale /

AFK frese a manicotto con inserti in metallo duro con lubrificazione interna radiale /

AFK portafresas de roscado con placas de metal duro con refrigeración interior radial /


**für Feingewinde ab Durchmesser 54 mm, Regelgewinde ab 60 mm**

 for fine threads  $\geq 54$  mm, coarse threads  $\geq 60$  mm /

pour filets à pas fin à partir de 54 mm, filets à pas normal de 60 mm /

per filetti passo fine a partire da 54 mm, filetti passo normale da 60 mm /

para roscas fina a partir de 54 mm, roscas normales de 60 mm



| Typenbezeichnung / type / tipo / tipo | d1  | d2 | d3 | d4 | l1 | z  | Spannschraube / screw / vis / vita / tornillo | ID     |
|---------------------------------------|-----|----|----|----|----|----|---|--------|
| AFK-042040-G1                         | 42  | 16 | 37 | 32 | 40 | 5  | M 8   | 007479 |
| AFK-042040-G2                         | 42  | 16 | 34 | 32 | 40 | 5  | M 8   | 025924 |
| AFK-042040-G3                         | 42  | 16 | 33 | 32 | 40 | 4  | M 8   | 025925 |
| AFK-052040-G2                         | 52  | 16 | 44 | 38 | 40 | 5  | M 8   | 001969 |
| AFK-052040-G3                         | 52  | 16 | 43 | 38 | 40 | 5  | M 8   | 004938 |
| AFK-063050-G2                         | 63  | 22 | 55 | 49 | 50 | 6  | M 10  | 001975 |
| AFK-063050-G3                         | 63  | 22 | 52 | 49 | 50 | 6  | M 10  | 004937 |
| AFK-080050-G2                         | 80  | 27 | 72 | 50 | 50 | 8  | M 12  | 001970 |
| AFK-080050-G3                         | 80  | 27 | 70 | 50 | 50 | 8  | M 12  | 004939 |
| AFK-100050-G3                         | 100 | 32 | 90 | 78 | 50 | 10 | M 16  | 001974 |


**Um Profilverletzungen zu vermeiden: Fräserdurchmesser max.  $\frac{2}{3} \times D$  (bei Feingewinden  $\frac{3}{4} \times D$ )**

 in order to avoid profile damage: milling cutter diameter max.  $\frac{2}{3} \times D$  ( $\frac{3}{4} \times D$  for fine threads) /

 pour éviter de recouper le profil, le diamètre de la fraise ne devra pas excéder  $\frac{2}{3} \times D$  pour les pas gros ( $\frac{3}{4} \times D$  pour les pas fins) /

 per evitare danni al profilo del filetto la fresa deve avere un D max. di  $\frac{2}{3}$  del diametro di maschiatura (e  $\frac{3}{4}$  per passi fini) /


 para evitar deterioro del perfil: diámetro de fresa máximo  $\frac{2}{3} \times D$  ( $\frac{3}{4} \times D$  para roscas finas)


## Auswechselbare VHM-Gewindefräsplatten und Zubehör


exchangeable solid carbide milling cutter inserts and accessories / plaquettes à fileter interchangeables en carbure monobloc et accessoires / inserti in metallo duro intercambiabili ed accessori / placas de fresado de metal duro intercambiables y accesorios

|   | G0,5<br>075   | G0,5<br>150 | G1<br>075 | G1<br>150 | G1<br>250 | G2<br>075 | G2<br>150 | G2<br>250 | G3<br>150 | G3<br>300 | G1<br>014 | G2<br>014 |
|---|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 60°  | ●   | ●           | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         |           |           |
| 55°  |   |             |           |           |           |           |           |           |           |           | ●         | ●         |
| P mm  | 0,75-1,5  | 1,5-3       | 0,75-1,5  | 1,5-2,5   | 2,5-4,0   | 0,75-1,5  | 1,5-2,5   | 2,5-5,5   | 1,5-3,0   | 3,0-6,0   | -         | -         |
| P Gg/“ TPI  | 32-16   | 16-9        | 32-16     | 16-10     | 10-7      | 32-16     | 16-10     | 10-5      | 16-9      | 9-4       | 14-11     | 14-11     |
| TIN  | 049750  | 049751      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| TIN  | -   | -           | 111846    | 111847    | 111849    | 111851    | 111852    | 111854    | 111856    | 111857    | 111850    | 111855    |
| FNT  | -   | -           | 025943    | 025944    | 013996    | 025945    | 007803    | 007802    | 025946    | 018975    | 025947    | 007804    |
|   | 102117  |             |           |           |           | 102118    |           |           | 102116    |           | 102117    | 102118    |
|   |  |             |           |           |           |           |           |           |           |           | 102120    | 102119    |
| BFW-017052-G05  | 049748  | ●           | ●         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| BFW-017076-G05  | 049749  | ●           | ●         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| BFW-020063-G1   | 102094  |             | ●         | ●         | ●         |           |           |           |           |           | ●         |           |
| BFW-020095-G1   | 102095  |             | ●         | ●         | ●         |           |           |           |           |           | ●         |           |
| BFW-030071-G2   | 102096  |             |           |           |           | ●         | ●         | ●         |           |           |           | ●         |
| BFW-030105-G2   | 102097  |             |           |           |           | ●         | ●         | ●         |           |           |           | ●         |
| BFW-033100-G2   | 102098  |             |           |           |           | ●         | ●         | ●         |           |           |           | ●         |
| BFW-033150-G2   | 111816  |             |           |           |           | ●         | ●         | ●         |           |           |           | ●         |
| BFW-042150-G3   | 047083  |             |           |           |           |           |           |           | ●         | ●         |           |           |
| BFW-042200-G3   | 049741  |             |           |           |           |           |           |           | ●         | ●         |           |           |
| BFW-050150-G3   | 111817  |             |           |           |           |           |           |           | ●         | ●         |           |           |
| BFW-050200-G3   | 111818  |             |           |           |           |           |           |           | ●         | ●         |           |           |
| GFK-02002008-G1   | 001971  |             | ●         | ●         | ●         |           |           |           |           |           | ●         |           |
| GFK-03003012-G2   | 001972  |             |           |           |           | ●         | ●         | ●         |           |           |           | ●         |
| GFK-03303012-G2   | 001973  |             |           |           |           | ●         | ●         | ●         |           |           |           | ●         |
| GFK-04203516-G3   | 049742  |             |           |           |           |           |           |           | ●         | ●         |           |           |
| GFK-05003516-G3   | 003380  |             |           |           |           |           |           |           | ●         | ●         |           |           |
| AFK-042040-G1   | 007479  |             | ●         | ●         | ●         |           |           |           |           |           | ●         |           |
| AFK-042040-G2   | 025924  |             |           |           |           | ●         | ●         | ●         |           |           |           | ●         |
| AFK-042040-G3   | 025925  |             |           |           |           |           |           |           | ●         | ●         |           |           |
| AFK-052040-G2   | 001969  |             |           |           |           | ●         | ●         | ●         |           |           |           | ●         |
| AFK-052040-G3   | 004938  |             |           |           |           |           |           |           | ●         | ●         |           |           |
| AFK-063050-G2   | 001975  |             |           |           |           | ●         | ●         | ●         |           |           |           | ●         |
| AFK-063050-G3   | 004937  |             |           |           |           |           |           |           | ●         | ●         |           |           |
| AFK-080050-G2   | 001970  |             |           |           |           | ●         | ●         | ●         |           |           |           | ●         |
| AFK-080050-G3   | 004939  |             |           |           |           |           |           |           | ●         | ●         |           |           |
| AFK-100050-G3   | 001974  |             |           |           |           |           |           |           | ●         | ●         |           |           |



**2 oder 4 Schneiden pro Wendeplatte bis Steigung 6 mm**2 or 4 cutting edges per insert up to pitch 6 mm / 2 ou 4 arêtes de coupe par plaque pour les pas de 6 mm maxi /  
inserti con 2 o 4 taglienti fini a passo 6 mm / 2 o 4 cortes per placa hasta paso 6 mm

**Metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13 und Unified-Gewinde nach ANSI B1.1 - für Innengewinde**  
ISO Metric coarse thread and Unified coarse thread ANSI B1.1 - for internal threads /  
Filetage métrique ISO DIN 13 et filetage américain ANSI B1.1 - pour filetage intérieur /  
Filettatura metrica ISO e filettatura grossa unificata ANSI B1.1 - per filetto interno /  
Rosca métrica ISO y rosca unificada gruesa ANSI B1.1 - para rosca interna



**Whitworth-Gewinde BS 84 und Whitworth-Rohrgewinde DIN EN ISO 228 - für Innengewinde**  
Whitworth threads BS 84 and Whitworth pipe threads DIN EN ISO 228 - for internal threads /  
Filetage Whitworth BS 84 et filetage Whitworth pas de gaz DIN EN ISO 228 - pour filetage intérieur /  
Filettatura Whitworth BS 84 e filettatura Whitworth tubo DIN EN ISO 228 - per filetto interno /  
Rosca Whitworth BS 84 y rosca Whitworth tubo DIN EN ISO 228 - para rosca interna

**FNT****für Trocken- oder Gussbearbeitung**for dry machining and cast / pour l'usinage à sec ou pour la fonte /  
per lavorazione secca e lavorazione di ghisa / para mecanizado seco y mecanizado de fundición**Bestellung in Packungen zu 10 Stück**order quantities in lots of 10 / quantités de commande en lots de 10 /  
quantità ordinabili in pacchi da 10 / cantidad pedida en lotes de 10